



**Основные физико-химические процессы
при сварке под флюсом,
электрошлаковой сварке, сварке в среде
инертных, активных газов и их смесях.**

Технологические процессы при сварке под флюсом

- ▶ Оболочка расплавленного флюса, окружающего зону сварки, высокая концентрация тепловой энергии и равномерное перемещение дуги вдоль свариваемых кромок обуславливают следующие особенности металлургических процессов при сварке под флюсом, отличающие ее от сварки открытой дугой покрытыми электродами:
 - ▶ 1) Более эффективная защита зоны сварки от воздействия воздуха;
 - ▶ 2) Более определенная зависимость между режимом сварки и химическим составом металла шва;
 - ▶ 3) Более значительный объем сварочной ванны.


- 
- ▶ При сварке низкоуглеродистых сталей под марганцовистыми высококремнистыми флюсами обычно восстанавливаются кремний и марганец, находящиеся во флюсе, и переходят в металл шва.
 - ▶ Вместе с тем окисляется и углерод, содержащийся в электродной проволоке и свариваемой стали. Закись железа FeO частично переходит в шлак, а частично растворяется в жидком металле сварочной ванны.




► Окисление кремния и марганца приводит к образованию комплексных соединений — силикатов марганца, часть из которых всплывает на поверхность ванны и переходит в шлак, а часть в виде весьма мелких включений остается в шве.

Технологические процессы при газовой сварке

- ▶ В отличие от дуговой **газовая сварка** происходит с более низкими скоростями нагрева и охлаждения металла шва и сварного соединения, что способствует слиянию мелких зерен в крупные и более длительному протеканию химических реакций в сварочной ванне и между расплавленным металлом и газами сварочного пламени.
- ▶ При избытке в пламени кислорода происходят интенсивные реакции окисления железа, кремния, марганца, углерода и других элементов, входящих в состав стали.
- ▶ Оксиды MnO , SiO_2 могут оставаться в металле шва при его охлаждении или в лучшем случае всплывать наверх и переходить в сварочный шлак.

- 
- ▶ При уменьшении в сварочной ванне кремния, марганца и углерода удаление растворенного оксида железа FeO может приостановиться, а избыток кислорода в наплавленном металле поведет к ухудшению его механических свойств. Другим недостатком применения окислительного пламени является разбрызгивание металла при сварке из-за выхода из сварочной ванны образовавшегося газа CO .
 - ▶ При сварке нормальным пламенем сварочная ванна и присадочный металл контактируют с газами CO и H_2 , образующимися во второй зоне пламени. Оксид углерода CO не успевает химически взаимодействовать с элементами стали ввиду ее малого количества.

- 
- ▶ При сварке науглероживающим пламенем сварочная ванна контактирует с газами CO, H₂ и углеродом C. В этом случае как газ CO, так и твердый углерод C реагируют с железом, образуя карбиды железа, т. е. происходит науглероживание металла шва.
 - ▶ Особенно рекомендуется применять науглероживающее пламя при сварке чугунов. При газовой сварке околошовный металл изменяет свою микроструктуру на ширине от 8 до 25 мм в обе стороны от шва.

Спасибо за внимание