

**БАЗУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ І
ТОЧНІСТЬ МЕХАНІЧНОЇ
ОБРОБКИ**

Основні принципи вибору баз і похибки базування

Способи встановлення і закріплення заготовки.

Точність механічної обробки деталі залежить від способу установки (базування і закріплення) заготовки. Під установкою розуміється правильна орієнтація заготовки щодо різального інструменту і надійна фіксація її в даному положенні. Правильність установки визначається характером і точністю базування заготовки. Відповідно до ГОСТ 21495-76 під базуванням розуміють надання заготівлі необхідного положення щодо обраної системи координат.

Базою називають вихідну поверхню, що визначає положення заготовки в процесі обробки її на верстаті або орієнтующу інші деталі вузла, агрегату при складанні. Базування необхідно на всіх стадіях створення виробу.

За призначенням розрізняють конструкторські, технологічні та вимірювальні бази.

Конструкторські бази - це поверхні, лінії або точки на робочому кресленні деталі, щодо яких конструктор задає розміри і взаємне положення інших поверхонь, ліній або точок. Конструкторськими базами на робочому кресленні служать осі отворів і валів, осі симетрії та інші геометричні елементи. Важливим питанням при конструюванні є правильна постановка розмірів на кресленні, яка можлива ланцюговим або координатним способом. При ланцюговому способі підсумовування помилок окремих ланок розмірної ланцюга неминуче (рис. 3.1, а).

При координатному способі (від однієї конструкторської бази) виключається підсумовування помилок окремих розмірів в процесі вимірювання деталі (рис. 3.1, б)




Рис. 3.1. Способы простановки
размеров:

a — цепной; *б* — координатный

Технологічною базою називається поверхня, яка використовується для визначення положення заготовки в процесі виготовлення деталі. Технологічною базою може бути робоча поверхня деталі або спеціально створена поверхня у заготовки для базування при обробці, яка не виконує службового призначення у деталі (наприклад: центрові отвори валів, припливи у деталей - корпусів). Вимірювальною базою називається поверхня, яка використовується для визначення відносного положення заготовки і засобів вимірювання, тобто від якої роблять відлік розміру обробки.

Базування пов'язано з частковим або повним позбавленням ступенів свободи заготовки у вибраній системі координат. Тому встановлені наступні різновиди технологічних баз: установча, напрямна (подвійна спрямовуюча), опорна (подвійна опорна).

Настановної базою називають елементи деталі, використовувані в процесі обробки для встановлення взаємозв'язку між розташуванням ріжучої кромки інструменту і оброблюваної поверхнею і позбавляють заготовку трьох ступенів свободи: переміщення вздовж осі y і поворотів навколо осей x та z (поверхня I в площині xOz , рис. 3.2, а).

Напрямна база позбавляє заготовку двох ступенів свободи: переміщення вздовж осі x і повороту навколо осі y (поверхня II в площині yOz , рис. 3.2, а).

Подвійна напрямна база позбавляє заготовку чотирьох ступенів свободи: переміщень вздовж осей x і y і поворотів навколо цих осей (рис. 3.2, б).

Опорна база позбавляє заготовку одного ступеня свободи: переміщення вздовж осі z (поверхня III в площині xOy на рис. 3.2, а).

Подвійна опорна база позбавляє заготовку двох ступенів свободи: переміщень вздовж координатних осей x і y (рис. 3.2, в).




Рис. 3.2. Схемы базирования деталей:

а — призматических; **б** — валов; **в** — дисков; **1–6** — опорные точки;
1'–6' — проекции опорных точек на координатные плоскости;
I–III — базы детали

При проектуванні технологічних процесів правильне призначення технологічних баз сприяє підвищенню точності обробки. Тому при виборі баз необхідно враховувати наступні положення:

поверхню заготовки або складальної одиниці, прийнята за технологічну базу, має бути оброблена з необхідної точністю і шорсткістю; при обробці такої поверхні заготівлю базують по чорновим баз (тобто необробленим поверхностях);

при обробці заготовок складної конструкції (блок циліндрів) чорнові бази повинні бути гладкими і не мати ливарних і штампувальних ухилів;

за чорнові бази слід приймати поверхні, розташовані паралельно, перпендикулярно або концентрично технологічній базі, так як при цьому спрощується процес базування і підвищується точність обробки технологічної бази;

за технологічну настановну базу приймається велика за площею поверхня заготовки, що дозволяє далі рознести три опорні точки і підвищує стійкість заготовки в процесі її обробки;

за направляючу технологічну базу приймається велика по довжині і менша по ширині поверхню заготовки, що дає можливість розташувати точки, що визначають напрямки заготовки, на одній прямій і підвищити точність базування;

для досягнення високої точності обробки необхідно дотримуватися принципу суміщення технологічної, вимірноюю та конструкторської баз, тому при розробці конструкції деталі необхідно передбачати можливість використання конструкторської бази в якості технологічної та вимірноюю;

при проектуванні технологічних процесів обробки деталей складної конструкції з великою кількістю точних взаємопов'язаних поверхонь необхідно дотримуватися принцип сталості технологічної бази, який полягає у використанні однієї і тієї ж технологічної бази при виконанні всіх основних

Пример. Поверхность d обрабатывается с подрезкой торцов в размер a и b , заданных от поверхности A (рис. 3.3, *a*). Обрабатываемая заготовка закрепляется в цанговом патроне по поверхности d_1 с упором на торец A . Принятая схема базирования обеспечивает совмещение технологической опорной базы с измерительной базой A , что повышает точность обработки.




Рис. 3.3. Влияние на точность обработки совмещения баз:
a — совпадение технологической и измерительной баз;
б — несовпадение баз

При обробці паза на глибину $a \pm 5$ (рис. 3.3, б) з відліком розміру від вимірювальної бази А деталі, встановленої на столі фрезерного верстата базою Б (налагодження фрези виконана за розміром Н), допуск замикаючої ланки а буде дорівнює алгебраїчній сумі допусків складових ланок, так як технологічна база Б не співпадає з вимірювальною базою А. У цьому випадку точність обробки знижується, так як на допуск розміру а, крім похибки налаштування, впливає і коливання розміру В, зв'язує настановну і вимірювальну бази. Отже, похибка базування представляє собою відхилення фактичного положення заготовки при базуванні від запланованого. Якщо технологічна база збігається з вимірювальною, похибка базування дорівнює нулю. Похибка базування дорівнює нулю для всіх розмірів, що визначають взаємне положення поверхонь, оброблених при даній установці заготовки.

При обробці поверхонь, які одночасно служать напрямними технологічними базами, похибка базування також буде дорівнює нулю. Наприклад, при протягуванні, розгортанні, притирці отворів, а також при безцентровому шліфуванні поверхню, яка підлягає обробці, є направляючої для інструментів.

Таким чином, для зниження похибок базування необхідно використовувати постійні бази для різних операцій обробки. Кожна зміна бази вносить нові похибки, які залежать від неточності взаємного