



ТЮМЕННЕФТЕГАЗ



**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ИХ
ПРИЧИН В ФОРМАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА»**

Давыдов А.В. - начальник
отдела ПБ и ОТ АО
«Тюменнефтегаз»

г. Тюмень, апрель 2018г.

Исходное задание для разработки мероприятий по устранению нарушений их причин



При проведении проверки в подрядной организации представителями Заказчика были выявлены следующие нарушения:

1. Имеет место оформление нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с отступлением от требований ЛНД Компании и Общества, например:
 - при проведении газоопасных работ не проводится анализ безопасности выполнения работ (АБВР), не оформляется форма АБВР;
 - допускается утверждение нарядов-допусков заместителем начальника ЦДНГ, а не главным инженером (при отсутствии согласования данного порядка с органами Ростехнадзора) и т.д.

Нарушение Инструкции АО «Тюменнефтегаз» «Анализ безопасности выполнения работ» № ПЗ-05 И-0018 ЮЛ-416, раздел 4.1.7; приказа АО «Тюменнефтегаз» от 25.07.2016г. № ПР-0248/16 «О производстве работ повышенной опасности на объектах АО «Тюменнефтегаз», п. 3.

2. Неисправен огнетушитель № 11.

Нарушение СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 4.1.27, приложение В.

3. Отсутствует гайка на одной шпильке на заднем колесе с левой стороны автомобиля по ходу движения.

Нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, утв. Советом министров-постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, п. 5.3.

4. Руководители производственных подразделений не предупреждают «опасные действия» и «опасные условия» при выполнении работниками производственных заданий.



В акте подрядной организации предложено:

1. Провести анализ выявленных нарушений, определить непосредственные и системные причины, приведшие к их возникновению, а также лиц, виновных в их допущении.
2. По результатам анализа в 5-дневный срок разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также устранению непосредственных и системных причин, приведших к их возникновению, в установленном формате (Приложение к настоящему акту).

Установить срок устранения нарушений – до 15 мая 2018г., по отдельным мероприятиям, требующим более детальной проработки и большего времени на реализацию – по согласованию с заместителем генерального директора по направлению деятельности, более продолжительный срок.

3. План утвердить руководителем организации, согласовать с куратором договора и с заместителем генерального директора - начальником управления ПБОТОС АО «Тюменнефтегаз».

4. После согласования и утверждения плана мероприятий предоставить его копию в управление ПБОТОС АО «Тюменнефтегаз».

Форма плана мероприятий по устранению нарушений и их причин



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
- начальник Управления ПБОТОС
АО «Тюменнефтегаз»

Ю.М. Мясников

« » 2018г.

Куратор договора
АО «Тюменнефтегаз»

« » 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
АО «Тюменнефтегаз»

« » 2018г.

ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений и причин, вследствие которых возникли нарушения,
выявленных _____

№ п/п	Выявленные нарушения, ссылки на НТД	Непосредственные и системные причины допущенных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Дата устранения	Ответственные за выполнение	Отметка о выполнении

Руководитель структурного подразделения _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:

Выписка из реального плана мероприятий



<p>1. Имеет место оформление нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с отступлением от требований ЛНД Компании и Общества, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при проведении газоопасных работ не проводится анализ безопасности выполнения работ (АБВР), не оформляется форма АБВР; - допускается утверждение нарядов-допусков заместителем начальника ЦДНГ, а не главным инженером (при отсутствии согласования данного порядка с органами Ростехнадзора) и т.д. <p><i>Нарушение Инструкции АО «Тюменнефтегаз» «Анализ безопасности выполнения работ» № ПЗ-05 И-0018 ЮЛ-416, раздел 4.1.7; приказ а АО «Тюменнефтегаз» от 25.07.2016г. № ПР-0248/16 «О производстве работ повышенной опасности на объектах АО «Тюменнефтегаз», п. 3</i></p>	<p>Недостатки теоретических знаний у линейных руководителей, приводящие к нарушению требований ЛНД Компании и Общества, регулирующих порядок и организацию проведения работ повышенной опасности, в том числе газоопасных работ.</p> <p>Непонимание линейными руководителями назначения требований, регулирующих порядок и организацию проведения работ повышенной опасности, в том числе газоопасных работ, и последствий их невыполнения.</p>	<p>1.1. Провести дополнительные занятия с линейными руководителями обеих смен по изучению требований ЛНД Компании и Общества, регулирующих порядок и организацию проведения работ повышенной опасности, в том числе газоопасных работ</p> <p>1.2. При проведении газоопасных работ проводить анализ безопасности выполнения работ с оформлением установленной формы АБВР</p> <p>1.3. Наряды – допуски на проведение газоопасных работ утверждать заместителем генерального директора – главным инженером, в его отсутствие – руководителем, назначенным временно исполнять его обязанности</p> <p>1.4. Осуществлять не реже 1 раза в месяц контроль за порядком и организацией подготовки и проведения работ повышенной опасности, в том числе газоопасных работ</p> <p>1.5. При выявлении последующих фактов нарушения требований ЛНД Компании и Общества по организации и проведению работ повышенной опасности, в том числе газоопасных работ, привлекать виновных лиц к дисциплинарной ответственности</p>
<p>2. Неисправен огнетушитель № 11</p> <p><i>Нарушение СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 4.1.27, приложение В</i></p>	<p>Не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию огнетушителей.</p> <p>Потеря информации между сменными работниками при передаче вахты, приведшее к нарушению требований по осуществлению контроля за содержанием огнетушителей в исправном состоянии.</p> <p>Отсутствие документа, определяющего порядок передачи вахты.</p>	<p>2.1. Заменить огнетушитель № 11 на исправный</p> <p>2.2. Провести проверку исправности огнетушителей на других автомобилях и в помещениях участка организации на месторождении Заказчика, при выявлении неисправных – заменить (привести в рабочее состояние)</p> <p>2.3. Осуществлять периодический (еженедельно) контроль за содержанием огнетушителей в исправном состоянии, своевременным обслуживанием и зарядкой огнетушителей</p> <p>2.4. Разработать документ по порядку передачи вахты и довести его требования до исполнителей</p>

Выписка из реального плана мероприятий Общества /продолжение/



3. Отсутствует гайка на одной шпильке на заднем колесе с левой стороны автомобиля по ходу движения

Нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, утв. Советом министров постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, п. 5.3

Ответственными работниками подрядчика не проведен технический осмотр транспортных средств (ТС) перед выходом на линию.

Недостаточность времени, отводимого на технический осмотр ТС перед выходом на линию.

3.1. Произвести замену гайки на шпильке заднего колеса

3.2. Провести проверку гаек на шпильках колес на всех автомобилях, участвующих в производстве работ на территории деятельности Заказчика, при выявлении аналогичных нарушений – устранить

3.3. Внести изменения в установленный порядок технического осмотра ТС перед выходом на линию с учетом регламентации времени проведения каждой операции

3.4. Осуществлять не реже 1 раза в месяц контроль за соблюдением установленного порядка технического осмотра ТС перед выходом на линию