


# Заводські дефекти лакофарбного покриття (ЛФП) тепловозів серії ТЕЗЗАС

# ***ТЕЗЗАС – 2002***

## ***Відлущення фарби на екіпажній частині***



# ТЕЗЗАС – 2002


*Відлущення фарби та сповзання (різний відтінок)  
на екіпажній частині*





# ТЕЗЗАС – 2003

## Відлущення фарби та тріщини фарби на кузові





# ТЕЗЗАС – 2003

## Відлущення фарби та тріщини фарби на екіпажній частині






# Тріщини фарби по кузову, відшарування фарби на екіпажній частині




**ТЕЗЗАС – 2004**

**Відлущення фарби на з'єднанні кузова**







# Відлущення фарби на з'єднанні кузова





# ТЕЗЗАС – 2004

## Відлущення фарби та сповзання фарби (різний відтінок) на екіпажній частині





# ТЕЗЗАС – 2004

## Відлущення фарби на екіпажній частині





# ***ТЕЗЗАС – 2005***

## ***Сповзання фарби (різний відтінок)***

### ***на полосах безпеки***



# ТЕЗЗАС – 2005

## Відлущення фарби на екіпажній частині





# ТЕЗЗАС – 2005


## Відлущення фарби та тріщини фарби на рамі візка





# ТЕЗЗАС – 2008

## Відлущення фарби на екіпажній частині





# ***ТЕЗЗАС – 2008***

## ***Відлущення фарби на пісочних трубах***



# ТЕЗЗАС – 2009

## Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки





# ТЕЗЗАС – 2009



## Відлущення фарби на буксовому вузлі





**ТЕЗЗАС – 2009**


**Сповзання фарби (різний відтінок)**





**ТЕЗЗАС – 2009**


**Відлущення фарби та тріщини фарби на  
рамі візка**





# ТЕЗЗАС – 2011

## Відлущення фарби на екіпажній частині







# ТЕЗЗАС – 2013

## Відлущення фарби на з'єднанні кузова, здуття фарби на кузові



# ТЕЗЗАС – 2013

## Відлущення фарби на буксовому вузлі








# ТЕЗЗАС – 2015

## Відлущення фарби на буксовому вузлі



# ТЕЗЗАС – 2016


## Відлущення фарби на буксовому вузлі







**ТЕЗЗАС – 2018**

**Відлущення фарби на з'єднанні  
кузова**



*ТЕЗЗАС – 2018*

*Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки, тріщини фарби, здуття фарби на кузові,*





# ТЕЗЗАС – 2018

## Відлущення фарби на буксовому вузлі



**ТЕЗЗАС – 2019**

**Тріщини фарби,**

**Відлущення фарби на з'єднанні кузова**






**ТЕЗЗАС – 2019**

**Сповзання фарби (різний відтінок)  
на полосах безпеки**



# *ТЕЗЗАС – 2020*

## *Тріщини фарби*





**ТЕЗЗАС – 2021**

**Відшарування фарби на рамах візків**



**ТЕЗЗАС – 2022**

**Відшарування фарби на ТЕД**






# ТЕЗЗАС – 2023

## Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки



# ТЕЗЗАС – 2023





# ТЕЗЗАС – 2024

Сповзання фарби (різний відтінок)  
на полосах безпеки.

Здуття фарби та відлущення на кузові



# ТЕЗЗАС – 2025

## Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки





# ТЕЗЗАС – 2025

## Відлущення фарби на буксовому вузлі





# ТЕЗЗАС – 2028

## Відлущення фарби на буксовому вузлі






# ТЕЗЗАС – 2028

## Сповзання фарби (різний відтінок)



# ТЕЗЗАС – 2029

## Відлущення фарби на з'єднанні кузовів






# ТЕЗЗАС – 2029

## Відшарування фарби на буксовому

### ВУЗПУ



# *ТЕЗЗАС-2030*

## *Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки*





# ТЕЗЗАС – 2030

## Відшарування фарби на буксовому вузлу

