


Заводські дефекти лакофарбного покриття (ЛФП) тепловозів серії ТЕЗЗАС

ТЕЗЗАС – 2002

Відлущення фарби на екіпажній частині



ТЕЗЗАС – 2002

*Відлущення фарби та сповзання (різний відтінок)
на екіпажній частині*



ТЕЗЗАС – 2003

Відлущення фарби та тріщини фарби на кузові



ТЕЗЗАС – 2003

Відлущення фарби та тріщини фарби на екіпажній частині




Тріщини фарби по кузову, відшарування фарби на екіпажній частині




ТЕЗЗАС – 2004

Відлущення фарби на з'єднанні кузова





Відлущення фарби на з'єднанні кузова



ТЕЗЗАС – 2004

Відлущення фарби та сповзання фарби (різний відтінок) на екіпажній частині



ТЕЗЗАС – 2004

Відлущення фарби на екіпажній частині



ТЕЗЗАС – 2005

Сповзання фарби (різний відтінок)

на полосах безпеки



ТЕЗЗАС – 2005

Відлущення фарби на екіпажній частині



ТЕЗЗАС – 2005

**Відлущення фарби та тріщини фарби на
рамі візка**



ТЕЗЗАС – 2008

Відлущення фарби на екіпажній частині



ТЕЗЗАС – 2008

Відлущення фарби на пісочних трубах



ТЕЗЗАС – 2009

Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки





ТЕЗЗАС – 2009

Відлущення фарби на буксовому вузлі




ТЕЗЗАС – 2009

Сповзання фарби (різний відтінок)




ТЕЗЗАС – 2009

**Відлущення фарби та тріщини фарби на
рамі візка**



ТЕЗЗАС – 2011

Відлущення фарби на екіпажній частині





ТЕЗЗАС – 2013

Відлущення фарби на з'єднанні кузова, здуття фарби на кузові



ТЕЗЗАС – 2013

Відлущення фарби на буксовому вузлі






ТЕЗЗАС – 2015

Відлущення фарби на буксовому вузлі




ТЕЗЗАС – 2016

Відлущення фарби на буксовому вузлі





ТЕЗЗАС – 2018

**Відлущення фарби на з'єднанні
кузова**



ТЕЗЗАС – 2018

Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки, тріщини фарби, здуття фарби на кузові,



ТЕЗЗАС – 2018

Відлущення фарби на буксовому вузлі



ТЕЗЗАС – 2019

Тріщини фарби,

Відлущення фарби на з'єднанні кузова



ТЕЗЗАС – 2019

Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки



ТЕЗЗАС – 2020

Тріщини фарби



ТЕЗЗАС – 2021

Відшарування фарби на рамах візків



ТЕЗЗАС – 2022

Відшарування фарби на ТЕД




ТЕЗЗАС – 2023

Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки



ТЕЗЗАС – 2023



ТЕЗЗАС – 2024

Сповзання фарби (різний відтінок)
на полосах безпеки.

Здуття фарби та відлущення на кузові



ТЕЗЗАС – 2025

Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки



ТЕЗЗАС – 2025

Відлущення фарби на буксовому вузлі



ТЕЗЗАС – 2028

Відлущення фарби на буксовому вузлі




ТЕЗЗАС – 2028

Сповзання фарби (різний відтінок)




ТЕЗЗАС – 2029

Відлущення фарби на з'єднанні кузовів



ТЕЗЗАС – 2029

Відшарування фарби на буксовому вузлі



ТЕЗЗАС-2030

Сповзання фарби (різний відтінок) на полосах безпеки



ТЕЗЗАС – 2030

Відшарування фарби на буксовому вузлу

