



**Автомобиль получил удар в переднюю часть!**





**От удара произошло смещение передней панели в правую сторону**



**Передний бампер имеет большие разрывы, пострадала решетка радиатора**







**Сломано нижнее крепление фары**





**Глубокие царапины на облицовке ПТФ**





**Глубокие царапины на накладке решетки радиатора**





**Трещина в нижней облицовке**



**Сломан подиум под номерной знак**








**Задиры на юбке переднего бампера**





**Поврежден кронштейн крепления бампера**





**Царапины на переднем левом крыле**






Деформация поперечной консоли



**Разрушен радиатор охлаждения**








Разрушена передняя панель





**Деформация переднего  
правого крыла**





**Царапины на наладку  
переднего бампера**





**Перед окраской автомобиля были  
проведены кузовные работы на  
стапеле**





Окраска элементов производим по технологии в окрасочной камере





Далее сушка ЛКП



30-888-14  
www.votum-spb.ru

✓ Мы сразу ремонтируем автомобиль.

✓ Ремонт оплачивает страховая компания.

✓ Всё взаимодействие со страховой компанией мы берём на себя.

ОЦЕНКА  
СТРАХОВАЯ  
КОМПАНИЯ

Ку6

Окраска автомобилей

Автослесарные работы

Ремонт по КАСКО и ОСАГО

Шиномонтаж, ремонт колес

Установка доп. оборудования

Ремонт коммерческой







СЛЕСАРНЫЙ  
УЧАСТОК  
МАЛЯРНО-  
КУЗОВНОЙ  
УЧАСТОК  
ШИНОМОНТАЖ

MITSUBISHI