Износостойкие стали

и сплавы

Износостойкость- это способность металла противостоять износу.

- Повысить износостойкость можно за счет термической обработки, так стали бывают:
- Цементуемые –это низкоуглеродистые стали марок15X, 20X, 15Г, 20Г,10Г2, 18ХГТ, 17ГЛ...
- Улучшаемые это среднеуглеродистые стали марок30X, 30Г, 35X, 38XA, 50Г2, 55Г, 65Г.....
- Азотируемые это высококачественные легированные стали.

Легированные стали:

- Хромистые 15Х, 15ХА, 40Х, 45Х...
- Марганцовистые 15Г, 30Г, 10Г2, 40Г2, 50Г2....
- Высокомарганцовистые называются износостойкие аустенитные – 110Г13Л, Г13Л, 110Г13ХВБЛ....
- Хромокремнистые 33ХС, 38ХС, 40ХС...
- Хромомарганцовистые 16ХГ, 30ХГТ, 35ХГ2, 25ХГМ, 20ХГНМ.....

- Хромокремнемарганцевые это стали класса хромансил -20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГС, 30ХГСА.....
- Хромоникелевые для крупных деталей, работающих на износ при высоких нагрузках 20ХН, 12ХНЗА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 30ХНЗА.....
- Кремнистые это стали с высокими пределами упругости и выносливости применяют для изготовления пружин, рессор, амортизаторов.... Называются пружинные или рессорно-пружинные 50С2, 55С2, 60С2, 60С2А, 60С2ХВА, 70С3А, 60С2ХА, 60С2ФА...

- Мартенситно-стареющие высокопрочные стали это комплекснолегированные безуглеродистые стали(не более 0,03%С) сплавы железа с никелем, легированные кобальтом, молибденом, титаном, хромом и др. элементами. 00H18K9M5T, H12K8M3Г2, H10X11M2T, H9X12Д2ТБ....
- Эти стали широко применяются для изготовления ответственных деталей в авиации, ракетной технике в специальном машиностроении.

Подшипниковые стали и сплавы

- Оталь для подшипников качения (кольца, шарики и ролики) должна иметь высокую прочность, износостойкость и высокий предел выносливости. Из этой стали изготавливают также кольца, втулки, плунжеры, нагнетательные клапаны, ролики толкателей.
- Бывают углеродистые и легированные.

- Подшипники могут изготавливать из свинцовой латуни, оловянной бронзы и из алюминиевого специального сплава.
- Подшипниковые сплавы применяют для заливки вкладышей подшипников.
- Эти сплавы должны иметь достаточную твердость и пластичность. Представляют собой сложнолегированные сплавы, которые называют <u>баббитами</u>.

- Оловянные баббиты используют в подшипниках тяжелонагруженных машин. Маркируют буквой Б, цифры указывают % содержание Sn Б88, Б18, Б16...Могут легировать БН, БНТ, БС6, БК2....
- Цинковые баббиты легируют AI, Cu, Mg. Маркируются буквами ЦАМ, цифры указывают % содержание соответствующих элементов. ЦАМ 10-5, ЦАМ 9,5 1,5.