

Тема: Техника безопасности при газосварочных работах»





Требования к персоналу


К выполнению сварочных работ допускаются лица:

- Не моложе 18 лет
- Прошедшие медицинское освидетельствование
- Прошедшие обучение и инструктаж

Требования к рабочему месту сварщика




Опасные предметы должны быть удалены из зоны сварочных работ:



1. Дерево, стружка
2. Бумага, тряпки
3. Бензин, керосин
и т.п.




Пятна бензина,
масла, солидола на
оборудовании и
рабочем столе
НЕДОПУСТИМЫ



Рабочее место
сварщика должно быть
оснащено средствами
пожаротушения:

1. Огнетушитель
2. Емкость с водой
3. Пожарное ведро
4. Песок



На рабочем месте разрешается иметь не более 2-х баллонов.


1. Хомут, цепь
2. Запасной баллон
3. Рабочий баллон



Снимать колпак или
открывать вентиль
способами, при
которых возможно
образование искр,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Открывать вентили баллонов с горючими газами разрешается **только руками** без применения ключей и др. механических приспособлений.



Открывать вентиль
ацетиленового
баллона и крепить
газовый редуктор
следует
специальным
торцевым ключом.



Перемещать баллоны
в пределах рабочего
места разрешается
кантованием в слегка
наклоненном
положении.

Переносить баллоны
вручную
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Спасибо за внимание!!!

