

# **Тема: Техника безопасности при газосварочных работах»**





# Требования к персоналу


К выполнению сварочных работ допускаются лица:

- Не моложе 18 лет
- Прошедшие медицинское освидетельствование
- Прошедшие обучение и инструктаж

# Требования к рабочему месту сварщика




# Опасные предметы должны быть удалены из зоны сварочных работ:



1. Дерево, стружка
2. Бумага, тряпки
3. Бензин, керосин  
и т.п.




Пятна бензина,  
масла, солидола на  
оборудовании и  
рабочем столе  
**НЕДОПУСТИМЫ**



Рабочее место  
сварщика должно быть  
оснащено средствами  
пожаротушения:

1. Огнетушитель
2. Емкость с водой
3. Пожарное ведро
4. Песок



На рабочем месте разрешается иметь не более 2-х баллонов.


1. Хомут, цепь
2. Запасной баллон
3. Рабочий баллон



Снимать колпак или  
открывать вентиль  
способами, при  
которых возможно  
образование искр,  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



Открывать вентили баллонов с горючими газами разрешается **только руками** без применения ключей и др. механических приспособлений.



Открывать вентиль  
ацетиленового  
баллона и крепить  
газовый редуктор  
следует  
специальным  
торцевым ключом.



Перемещать баллоны  
в пределах рабочего  
места разрешается  
кантованием в слегка  
наклоненном  
положении.

Переносить баллоны  
вручную  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**Спасибо за внимание!!!**

