

Содержани е

1. Фото
2. Выдержка из ПД
3. Вероятные причины

3

4

6

1. Фото. Общий вид блока оперативных силосов



1. Фото. Усадка фундамента



Усадка фундамента

1. Фото. Деформация ребра жесткости



Замятие ребра жесткости

1. Фото. Деформация в зоне опирания транспортного моста



Элемент узла
крепления
транспортного
моста


Замятие стенового
и кровельных
листов

1. Фото. Деформация в зоне опирания транспортного моста



Замятие
конвейера

2. Выдержка из ПД. Схема расположения арматуры



3. Вероятные причины возникновения дефектов