Производство магния

Выполнил:Марченко А.В Курсант 24 учебной группы

Производство магния

- Магний широко применяют в виде сплавов с алюминием, цинком и марганцем для изготовления деталей авиационных и автомобильных двигателей. Магниевые сплавы обладают хорошими литейными свойствами, что дает возможность получать из них сложные отливки. Сплавы магния легко поддаются свариванию и обработке резанием.
- Основными видами сырья для производства магния являются магнезит, доломит, карналлит и бишофит. Главной составляющей магнезита является MgCO3, а доломита CaCO3 MgCO3. Карналлит это природный хлорид магния и калия MgCl2 KCl 6H2O. Бишофит (MgCl2 6H2O) получается при переработке карналлита или выпаривается из воды соленых озер и морей. Наиболее распространен в настоящее время электролитический способ производства магния, при этом Mg в процессе электролиза получается из вводимого в электролит хлорида MgCl2. Технология производства магния этим способом включает три стадии: получение безводного хлорида магния MgCl2, электролиз с выделением из хлорида жидкого магния, рафинирование магния.

Два способа получения хлорида магния

- **Первый способ** обезвоживание карналлита MgCl2 KCl 6H2O.
- Второй способ -- хлорировании магнезита или оксида магния, получаемого путем предварительного обжига магнезита.

Первый способ

• Процесс осуществляют в две стадии. Первую проводят, нагревая карналлит в трубчатых вращающихся печах или печах кипящего слоя. Вторую — в основном в печах-хлораторах, имеющих плавильную камеру, где карналлит расплавляют при температурах 550—600 °C; две хлорирующие камеры, где продувкой хлором примеси (MgO) переводят в MgCl2 и копильник расплава (миксер). На некоторых заводах вторую стадию проводят в электрических печах сопротивления, где карналлит расплавляют при температуре ~500°C и сливают в миксер. В обоих случаях жидкий карналлит сливают из миксеров в ковш и везут в электролизный цех. Обезвоженный карналлит содержит, %: MgCl2 47-52; KCl 40-46; NaCl 5-8.




Рис. 123. Аппаратурно-технологическая схема обезвоживания карналлита.

1 — грейфер; 2 и 4 бункеры; 3 — транспортер; 5 — вращающаяся печь; 6 — влеватор; 7 — силосная башня; 8 — влектрическая печь; 9 — миксер; 10 — ковш .

Аппаратура для обезвоживания керналита





Второй способ

Процесс ведут в шахтных электрических печах. В нижней части (рис. 1) расположены в два ряда электроды 2; между ними находятся угольные брикеты, которые при прохождении электрического тока нагреваются до ~ 750 °C. Шихту загружают сверху, через фурмы 7 вдувают хлор. У фурм происходит хлорирование оксида магния: $MgO + Cl_2 + C = MgCl_2 + CO.$ Хлористый магний плавится и скапливается на подине, периодически его выпускают в ковш и транспортируют в электролизный цех.




Рис 250 Шахтная печь для хлорирования магния I — летка, 2 — угольные электроды, 3 — ремонтный люк, 4 — загрузочное устройство, 5 — газоотвод, 6 — футеровка, 7 — хлорные фурмы, 8 — шихта, 9 — угольные брикеты

Рис 251 Схема магниевого диафрагменного электролизера

шахтные электрические печи

