



**ПУСК УЗЛА  
РЕКТИФИКАЦИИ**

# ТЕСТИРОВАНИЕ

ЗАПУСК  
ТЕСТА





**ПУСК УЗЛА  
РЕКТИФИКАЦИИ**



# ЗАЩИТА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА:

- 1) Залповые выбросы возможны только при авариях;
- 2) Производить проверки аппаратов на герметичность;
- 3) Соблюдать технологический режим;
- 4) Не допускать повышения температуры и давления в аппаратах выше норм;
- 5) Освобождение от продуктов при плановых остановках в дренажные емкости;
- 6) В емкостях выполнено азотное дыхание;



# ЗАЩИТА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА:

- 7) Периодические выбросы от ППК производятся на факел;
- 8) Смонтированы датчики до взрывной концентрации;



# ЗАЩИТА ВОДОЕМОВ

- 1) Фекальная канализация ➔ вода сбрасывается на систему БОС;
- 2) Промливневая ➔ вода сбрасывается на систему ЛОС ➔ систему БОС;
- 3) Хим.загрязненная канализация ➔ вода сбрасывается на систему БОС;



# ЗАЩИТА ПОЧВЫ



- 1) Твердые отходы вывозятся на полигон;
- 2) Отработанное техническое масло возвращается в производство;
- 3) Для локализации случайных проливов жидких продуктов промышленные площадки бетонируются и устраиваются отбортовки;
- 4) Проливы и дождевые стоки отводятся в специальные колодцы;
- 5) Отходы металлолома и ртутных ламп вывозятся ООО «Экология».



# ОХРАНА ТРУДА

Аппаратчик-Оператор обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать технологическую дисциплину;
- работающие в цехе должны находиться в спец. одежде, иметь при себе средства индивидуальной защиты, удостоверение на допуск к самостоятельной работе;
- курение на рабочем месте и пользовании открытым огнем запрещено;






# ОХРАНА ТРУДА

Оператор обязан:

- не допускать повышения температуры, давления в аппаратах и трубопроводах выше установленного технологическим регламентом;
- следить за герметичностью аппаратуры;
- следить за исправностью электропроводки, электроаппаратуры;
- не допускать работу неисправных электроприборов, машин, электрокабелей;
- работы внутри закрытых аппаратов производить только при наличии наряда допуска искробезопасным инструментом.





Благодарим за  
работу!

















