

ПРОЕКТ

ЭКОНСТРУКЦИЯ


Корнеева Светлана
35ЭиП156А

Тюмень, 2018г.

Объект экореконструкции



Жилой дом с
административными
помещениями
Адрес: 50 лет Октября 74



Категория №4

Качество организации сбора и утилизации отходов

ПОЧЕМУ?



- ✓ Наличие мусоропровода в доме
- ✓ Нет площадки для сбора ТБО, организованной в соответствии с правилами

Мусоропровод




1. Антисанитария
2. Безответственное обращение с отходами
3. Опасность возгорания
4. Дополнительные затраты на обслуживание
5. Портит внутренний облик дома



1. Расположение



Решение



Решение



Результаты

1. Улучшение внутридомового «микроклимата»;
2. Улучшение санитарных показателей;
3. Рост чувства ответственности у жильцов;
4. Снижение платы за пользование коммунальными услугами;
5. Увеличение престижа дома;



Спасибо за внимание!