




SetiCity

**Итоги предъявления эл.
сетей квартир
подрядной организацией
Топ Климат Контроль.**

SetiCity



1. Скрутка не разварена
(грубое нарушение)
ПУЭ. П. 2.1.21.

2. РЕ проводник без наконечника.
ГОСТ 10434-82, п. 2.1.11.




Соединение шлейфом не расключено, не оформлено.

Необходимо оформить отдельное ответвление для подключения кондиционера. Магистраль соединить путем **сварки**.


Монтаж не окончен!



Наличие скрутки за кнопкой звонка.
Скрутка разварена некачественно, либо совсем не разварена. В качестве изоляции применяется изолента.



Оборудование в щитах квартирных под слоем пыли!!!



Все вышеуказанные замечания – ОБЩИЕ.