


SetiCity

**Итоги предъявления эл.  
сетей квартир  
подрядной организацией  
Топ Климат Контроль.**

SetiCity





1. Скрутка не разварена  
(грубое нарушение)  
ПУЭ. П. 2.1.21.

2. РЕ проводник без наконечника.  
ГОСТ 10434-82, п. 2.1.11.



Соединение шлейфом не расключено, не оформлено.

Необходимо оформить отдельное ответвление для подключения кондиционера. Магистраль соединить путем **сварки**.

Монтаж не окончен!




Наличие скрутки за кнопкой звонка.  
Скрутка разварена некачественно, либо совсем не разварена. В качестве изоляции применяется изолента.





Оборудование в щитах квартирных под слоем пыли!!!



**Все вышеуказанные замечания – ОБЩИЕ.**