


# Столярные соединения



# Столярные соединения деталей

## Разъёмные


На гвоздях, винтах,  
болтах, шурупах



*На гвоздях и шурупах детали соединяют сравнительно быстро, но такие соединения не обеспечивают высокой прочности.*


## Неразъёмные

Шиповые соединения  
на клею



*Шиповые соединения деревянных деталей на клею отличаются большой прочностью и нашли широкое применение при изготовлении дверных и оконных переплётов и блоков, мебели и различных деревянных конструкций*

# Элементы шипового соединения



а – **Шип** – это выступ на торце деревянной детали (1- *торец шипа*; 2- *заплечики*; 3 - *щечки*).

б – **Гнездо** - отверстие (углубление) в заготовке, соответствует размерам и профилю шипа.

в – **Проушина** – паз на торце детали, соединяемый с шипом (3- *щечки*; 4- *дно проушины*).


# Выбор числа шипов на заготовке зависит от толщины соединяемых деталей



**Бруски толщиной до 40 мм чаще всего соединяют одинарным шипом**






**Бруски толщиной 40...80мм-двойным или тройным шипом**





**Свыше 80 мм- тройным многократным шипом**

# Шиповые соединения бывают трёх




**Угловые  
концевы**



**Угловые  
серединны**



**Угловые  
ящичные**





**На производстве шипы и проушины получают станочники шипорезного станка. Они должны хорошо знать свойства древесины, устройство станков, уметь выполнять все станочные операции, затачивать инструмент, настраивать станки**

