Автор:

Сергеев Евгений Викторович МОУ СОШ №4 г.Миньяр Челябинской области

Соединения деталей

Соединения

Объединение двух разрозненных предметов, в результате которого получается новый объект или изменяются характеристики существующих называется соединением

Типы соединений

Все соединения подразделяются на две группы:

- Соединения разъемные
- Соединения неразъемные

Части, входящие в соединение называются деталями.

Новый объект, образуемый при соединении двух деталей называется узел.

Объект, состоящий из нескольких узлов и способный выполнять определенные действия, ради которых эти узлы были объединены называется *механизмом*

Разъемные соединения


Соединение называется разъемным, если входящие в него детали могут без изменения своей физической сущности достаточно большое количество раз присоединяться и отсоединяться друг от друга

Виды разъемных соединений


- 1. Резьбовое соединение
- 2. Штифтовое соединение
- 3. Шпоночное соединение
- 4. Кулачковое соединение

Резьбовые соединения

Разъемное соединение называется резьбовым, если детали, участвующие в соединении, сопрягаются друг с другом по специальной винтовой канавке, нарезанной на поверхности обеих деталей. Эта канавка называется резьбой.




Прямоугольная резьба



Треугольная резьба


Метрическая, обозначается: М16




Дюймовая, обозначается: Т 1/2'



Круглая резьба




Трапецеидальная резьба




$$\vec{F}_2 \gg \vec{F}_1$$


Наружная метрическая цилиндрическая резьба, диаметр 22 мм



Внутренняя метрическая цилиндрическая резьба, диаметр 36 мм



Глухое отверстие с резьбой (гнездо)



Алгоритм построения чертежа

- 1. Построить окружность D
- 2. Вписать в нее шестигранник
- 3. Вписать в него окружность фаски
- 4. Построить окружность шайбы $D_{\underline{u}}$
- 5. Восстановить вверх линии связи
- 6. Выбрать базу уровень нижней границы шляпки болта
- 7. Отложить от базы вверх толщину шляпки болта h и длину болта l
- Разметить длину болта толщинами: S толщина шайбы, I₁ длина ненарезанной части болта, H высота гайки
- 9. Провести три дуги радиусом R
- 10. Через точки пересечения дуг R с проекциями боковых ребер гайки или шляпки болта провести горизонтали
- 11. Провести 6 дуг радиусом r
- 12. Построить фаски
- 13. Штриховка, размеры, оформление

