
#### Лекция 6

# Основные технологические операции производства ИС. Осаждение и травление.

- Фотолитография
- ОСАЖДЕНИЕ
- ТРАВЛЕНИЕ
- Ионное легирование
- Отжиг

## КМОП-структура



## Основные технологические операции создания МОП – транзистора


## 1. Формирование маскирующего слоя окисла SiO<sub>2</sub> (осаждение)




## 2. Формирование рельефа в маскирующем слое (фотолитография, травление)




## 3. Подзатворное окисление (отжиг в окисляющей среде)




#### 4. Осаждение поликремния




#### 5. Формирование поликремниевого затвора (фотолитография, травление)




#### 6. Легирование и термический отжиг N<sup>+</sup>-слоя




#### 7. Осаждение маскирующего окисла




#### 9. Травление контактных окон



#### 10. Осаждение металла



## 11. Формирование разводки в слое Металл 1 (фотолитография, травление)



В технологическом процессе создания МОП-транзисторов осаждение используется для формирования следующих слоев:

- Оксида кремния (окисла, SiO<sub>2</sub>)
- Нитрида кремния (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)
- Поликремния (Si\*)
- Металла
- Фоторезиста и др.


## Основными методами осаждения являются:

- Осаждение из парогазовых смесей (CVD- chemical vapor deposition).
- Плазмохимическое осаждение (PD plasma deposition).

Осаждение из парогазовых смесей может происходить при атмосферном или пониженном давлении

#### CVD - метод

В СVD-процессе подложки, как правило, помещаются в пары одного или нескольких веществ, которые, вступая в реакцию и/или разлагаясь, производят на поверхности подложки необходимое вещество. Часто образуется также газообразный продукт реакции, выносимый из камеры с потоком газа.



#### Достоинства CVD - метода

- Простота метода.
- Хорошая технологическая совместимость с другими процессами создания полупроводниковых микросхем.
- Сравнительно невысокая температура, благодаря чему отсутствует нежелательная разгонка примесей в пластинах.

Скорость осаждение определяется температурой и концентрацией реагирующих газов в потоке нейтрального газа-носителя.

#### PD - метод

Ионно-плазменные процессы используют плазму, генерируемую в электрическом и магнитном полях.

Плазма — ионизированный газ, в котором часть атомов потеряла по одному или по нескольку принадлежащих им электронов и превратились в положительные ионы. В общем случае, плазма представляет собой смесь трех компонентов: свободных электронов, положительных ионов и нейтральных атомов.



#### Суть PD - метода

Процесс производится в вакуумной камере, заполненной инертным газом, в котором возбуждается газовый разряд.

Возникающие положительные ионы бомбардируют распыляемый материал (мишень), выбивая из него атомы или молекулы, которые осаждаются на подложке. Скорость и время распыления регулируются напряжением на электродах. Процесс позволяет получать равномерные и точно воспроизводимые по толщине пленки.


## Осаждение оксида кремния



Методы осаждения: CVD и PD

$$\frac{\text{SiH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SiO}_2}{\text{SiCl}_2\text{H}_2 + 2\text{ N}_2\text{O} \longrightarrow \text{SiO}_2}$$

Основные параметры процесса: время и температура




#### Осаждение нитрида кремния

Нитрид кремния широко используется в качестве маски, например для создания диэлектрической изоляции между элементами схем. Он также служит защитой от воздействия внешней среды.

Химическая реакция, с помощью которой получают нитрид кремния





Метод осаждения: CVD при пониженном давлении


Характеристики пленок нитрида кремния сильно зависят от температуры осаждения и соотношения концентраций реагентов.

# Осаждение поликристаллического кремния (поликремния)

Поликристаллический кремний осаждают для формирования затворов МОП-транзисторов


$$SiH_4 \rightarrow Si + H_2$$

Метод осаждения – CVD при пониженном давлении.



Поликремний сильно легируют для увеличения его проводимости.

#### Осаждение металлов



CVD-процесс широко используют для нанесения металлов. В целом, для металла M, реакция выглядит так:

$$2 \text{ MCl}_5 + 5 \text{ H}_2 \rightarrow 2 \text{ M} + 10 \text{ HCl}$$


Метод осаждения – CVD при пониженном давлении.

#### Травление

Травление (etch, unpatented etch) — удаление поверхностного слоя. Используется для получения максимально ровной поверхности пластин и удаления слоев с поверхности.

Покальное травление или травление по маске (patented etch) используется для получения необходимого рельефа поверхности, формирования рисунка слоев, а также масок.

#### Основные виды травления



Жидкостное травление (wet etch).




Cyxoe травление (dry etch).



Химико-механическая полировка (планаризация) (Chemical Mechanical Polishing (Planarization)).

## Жидкостное травление



В основе лежит химическая реакция жидкого травителя (кислоты) и твердого тела, в результате которой образуется растворимое соединение. Подбором химического состава, концентрации и температуры травителя обеспечивают заданную скорость травления и толщину удаляемого слоя.

#### Селективность жидкостного травления



Жидкостное травление обладает высокой селективностью (избирательностью), оцениваемой отношением скоростей травления требуемого слоя (например, оксида кремния) и других слоев (например, фоторезиста).

#### Изотропность жидкостного травления





При жидкостном травлении скорость процесса в вертикальном и горизонтальном направлении близки. В результате протравливания структуры в горизонтальном направлении (под маску) вытравленная область не соответствует по размерам маске.

20

### Сухое травление

Производят в вакуумной установке в плазме газового разряда.

Наиболее распространенная разновидность — **плазмо- химическое травление (ПХТ)**.

При ПХТ удаление материалов осуществляется за счет химических реакций, которые происходят между поверхностными атомами материалов и химически активными частицами (радикалами), образующимися в плазме.

Радикалы – это незаряженные частицы, имеющие неспаренные электроны.

#### Процесс ПХТ

Под действием электрического поля электроны в вакууме приобретают значительную энергию и передают ее путем столкновений нейтральным атомам и молекулам. При этом электрон может оторваться от атома или молекулы, в результате чего образуется радикал (например F\*).

$$CF_4 \rightarrow CF_3 + F^*$$
 $CF_3 \rightarrow CF_2 + F^*$ 
 $CF_2 \rightarrow CF + F^*$ 
 $CF \rightarrow C + F^*$ 

### Процесс ПХТ

#### При ПХТ можно выделить следующие стадии:

- доставка молекул активного газа в зону разряда;
- превращение молекул газа в радикалы под воздействием электронов разряда;
- осаждение радикалов на поверхности материалов;
- химическая реакция радикалов с поверхностными атомами;
- удаление продуктов реакции с поверхности материала;
- отвод продуктов реакции из плазмохимического реактора.

# Химическая реакция радикалов с поверхностными атомами

$$Si + 4 F^* \rightarrow SiF_4$$
 — при травлении кремния  $SiO_2 + 4 F^* \rightarrow SiF_4 + O_2$  — при травлении окисла

### Параметры процесса ПХТ

Наиболее важными параметрами процесса ПХТ являются:

- •давление в камере;
- •концентрация реакционных газов;
- •подводимая мощность;
- •температура поверхности;
- •параметры установки.

Pressure
Gas Flows
RF Power
Temperature
Machine Geometry

#### Анизотропия процесса сухого травления





Сухое травление идет преимущественно в вертикальном направлении, в котором движутся частицы. Поэтому размер вытравленной области весьма точно соответствует размеру отверстия в маске.

26

#### Химико-механическая планаризация





XМП - комбинация химических и механических способов планаризации (удаления неровностей с поверхности изготавливаемой пластины). Пластина устанавливается в специальный держатель и вращается вместе с ним. Держатель прижимает пластину к полировочной площадке. Точность обработки на современных установках ХМП составляет порядка нескольких ангстрем. Скорость травления зависит от скорости вращения пластины и того, насколько сильно держатель прижимает пластину.

#### Литература:

- 1. Королев М.А., Ревелева М.А. Технология и конструкции интегральных микросхем. ч.1. 2000 М; МИЭТ.
  - 2. Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Ревелева М.А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: в 2 ч. / под общей ред. Чаплыгина Ю.А. –Ч. 1: Технологические процессы изготовления кремниевых интегральных схем и их моделирование. 397 с. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007

*Ocaждение* – deposition

Травление – etch

Осаждение из парогазовых смесей – chemical vapor deposition (CVD)

Плазмохимическое осаждение – plasma deposition (PD)

CVD-процесс при пониженном давлении — low pressure chemical vapor deposition (LPCVD)

Жидкостное травление – wet etch

Cyxoe mpaвление - dry etch

*Химико-механическая полировка (планаризация)* — Chemical Mechanical Polishing (Planarization)

Локальное травление (по маске) — patented etch

Нелокальное травление (без маски) – unpatented etch