

What happened?

Что произошло?

August 2008: Август 2008:

While standing on the roof of the driller cabin, cleaning the derrick with a rented HP washer (280 bar), IP lead the water jet over his left foot. The jet penetrated his Dunlop rubber boot. This led to a 1 cm cut on the skin of the toe.

Рабочий стоял на кабине буровой установки и производил зачистку мачтового крана арендованным оборудованием, в работе использовался водомет (давление 280 бар). Струя водомета задела левую ногу, в следствии того, что его сапоги не были предназначены для этого вида работ, была повреждена кожа ноги. (Кожный покров снят на 1 см)

Why did it happen? Почему произошло?

- TBRA was not performed – Не был произведен и выполнен Анализ Безопасности работ
- High pressure was used (280 bar) – Использовалось высокое давление (280 бар)
- The rubber boots were not suitable for the applied pressure. – Обувь использовалась не предназначенная для таких видов работ.

Recommended actions: Рекомендации:

- Improve routines regarding preparation, signing and follow up of TBRAs – Улучшить подготовку к данным видам работ, подписать и следовать Оценке Риска
- PPE procedure is revised, to ensure that suitable PPE is used for high pressure flushing – Пересмотреть процедуру ношения СИЗ. Использовать соответствующие СИЗ которые специально предназначены для этих видов работ
- Establish check lists regarding actions to be followed when using rented equipment. - Неоднократно проверить и следовать списку действий при работе с арендованным оборудованием.

