# Наладка станка на обработку детали »Фланец нажимной» и кодирование управляющей программы.

Выполнил студент группы 19Н Халдин Дмитрий.

## **Технологическая часть Описание материала детали и ее свойства**

**Сталь - это сплав железа с углеродом, содержаний углерода до 2%.** 

Сталь **45** ГОСТ **1050-88** – углеродистая конструкционная качественная сталь, с содержанием углерода в сотых долях процента **0.45%**.

## Метод получения заготовки.

В качестве заготовки для изготовления детали **«**Фланец нажимной**»** принимаем заготовку, полученную способом проката.

Прокат применяют в тех случаях, когда конфигурация детали близко соответствуют какому - либо виду сортного материала (круглого, шестигранного, квадратного, прямоугольного)

## Выбор оборудования

Радиальносверлильный станок ГС**545.** 



Фрезерный станок **6**р**12** 



Токарновинторезный станок 1к62.



Токарно-фрезерный центр **LT-2LM 500 МҮ.** 



## Технологическая оснастка

**3-**х кулачковый патрон Переходная втулка ГОСТ **2675-80.** Переходная втулка Резцовые блоки для станков с ЧПУ.









Сверлильный патрон ГОСТ 8522-79.

Прижимы.





## Выбор режущего инструмента

Резцы со сменными пластинами


Сверло ГОСТ4010-77






Концевая фреза ГОСТ 17026-71\*

Центровочной сверло ГОСТ **14952-75** 





## Чертеж детали **«**Фланец нажимной»



#### Texhosor in reckon inpodece obpacorkin derasin

## "Фланец нажимной".

Номер операции	Содержание операции	Технологическая база	Применяемое оборудование
	Токарная		
0,05	Установ А		
	Установить и закрепить заготовку	Наружная	Токарно-винторезный
	1 Подрезать торец.	поверхность	станок
	2 Центровать отверстие Ø2,5 мм.	Ø 185 мм.	1к62.
	3 Сверлить отверстие Ø25 мм на l=35 мм.		
	4 Расточить отверстие Ø120 мм на l=35мм.		
	5 Точить Ø140 мм на l=15 мм.		
	6 Точить фаску 2х45 <sup>о</sup> .		
	Установ Б		
	Установить, закрепить деталь.	Наружная	
	1 Точить наружный Ø180 мм на l=30 мм.	поверхность	
	2 Подрезать торец выдерживая размер 1=30мм.	Ø 140 мм.	
0,10	Сверлильная		
	Произвести разметку 8 отверстий.		
	1 Сверлить 8 отверстий Ø11 мм на проход.	Наружная	Вертикально-сверлильный станок 2Н13.
0,15		поверхность	
	Фрезерная	Ø 180 мм.	
	Установить, закрепить деталь.		
	1 Фрезеровать 8 пазов шириной 22 мм, глубиной 5 мм.	Наружная	Вертикально- фрезерный станок 6Р12.
		поверхность	
	Контрольная	Ø 180 мм.	Контрольный стол.
0.20			
0.20			

## Мерительный инструмент

Штангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 166-89. Штангенциркуль – относится к наиболее распространенным инструментом для измерения размеров деталей, полученных после черновой и чистовой обработки.



Калибр пробкаГОСТ

## Разработка управляющей программы.

Разработка управляющей программы (УП) сводится к определению технологической последовательности стандартных блоков обработки.

Блок обработки — это фрагмент управляющей программы (УП) сводится к определению технологической последовательности стандартных блоков обработки.

Блок обработки — это фрагмент управляющей программы, выполняемый одним инструментом на одной или нескольких поверхностях.



Основные этапы разработки управляющих следующие технологический (изучение станков и их выбор, подбор деталей, проектирование технологического процесса); расчетно-аналитический; кодирование; запись информации на носитель; контроль, отладка и внедрение.

## Организация рабочего места станочника

Рабочее место является основным звеном любой производственной структуры, где производят механическую обработку на станках, поэтому очень важно, чтобы оно было рационально организовано



## Организационная часть Охрана труда

Охрана труда — это система технических , санитарногигиеничных, организационных и правовых мероприятий , направленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда .



### Противопожарные мероприятия на участке

Источниками пожара могут оказаться искры, перегретые узлы станков, открытый огонь и т.д. Наиболее вероятным источником воспламенения является электрооборудования станков.

