
Способы выверки оборудования

Базовые детали машин выверяют раздельно в вертикальной и горизонтальной плоскостях двумя методами:

- оптико-геодезическим;
- по геодезическим знакам.

Оптико-геодезический метод

- Выверка базовых деталей машин по высоте и на горизонтальность осуществляется с использованием нивелира и миллиметровой линейки.
- Выверку начинают с установки высоты пакета подкладок: $h = h_1 + \Delta h$
- где h_1 фактический зазор между фундаментом и проектной отметкой опорной поверхности базовой детали;
- Δh величина упругой деформации пакета под нагрузкой.



Определение превышений:

 ΓU — горизонт инструмента; $b,\ d$ — отсчеты по линейке относительно репера и поверхности стопы подкладок; h — высота контрольной отметки; h_{ϕ} — фактическая высота фундамента в месте установки подкладок





Схема выверки плитовин оптико-геодезическим методом:


1- теодолит типа T-2; 2- переносная визирная марка c микрометрической головкой; 3- малогабаритная нивелирная рейка; 4- стационарная светящаяся марка; 5- плашка; 6- плитовина; 7- нивелир типа HA-1; 8- ось клети; 9-вспомогательная ось

Инструментальный метод




Центровка валов

- При центровке валов должны выполняться следующие операции:
- замер радиальных и торцевых зазоров в вертикальной плоскости;
- определение расчётным путём по результатам замеров необходимых величин подкладок под опоры центрируемого вала;
- установка подкладок под опоры;
- замер радиальных и торцевых зазоров в горизонтальной плоскости;
- определение расчётным путём по результатам замеров необходимых величин смещения опор центрируемого вала в горизонтальной плоскости;
- смещение опор центрируемого вала в соответствии с расчётными данными;
- закрепление центрируемого узла;
- соединение полумуфт.



Центровка валов: a, b — радиальное и торцевое смещение полумуфт в точках замера 1, 3 и 2, 4 соответственно; S — величина несоосности валов; d — диаметр окружности, на которой находится точка замера;

Монтаж прокатной клети




Схемы выверки плитовин и станин прокатной клети:


I-выверка соосносности клети; II-выверка вертикальности; III- установка плитовин шаблоном; a, b, c, - точки замеров; 1- станина; 2- плитовины; 3- шаблон; 4- визирная марка; 5- теодолит; b- прокладки

- Монтаж оборудования прокатных станов имеет следующие особенности:
- - значительная протяжённость прокатных станов, когда машины и механизмы, входящие в их состав, устанавливаются на различные фундаменты;
- - большие габариты узлов, деталей;
- - большая масса узлов, деталей, превышающих грузоподъёмность технологических мостовых кранов.


Монтаж многоопорных трансмиссионных валов



Схемы выверки подшинниковых опор



1 - теодолит; 2 - марка-насадка; 3 - малогабаритная шкаловая рейка; 4 - зеркало; 5 - прецизионный нивелир; 6 - микрометрическая марка; 7 - трансмиссия; 8 - стационарная визирная марка



Схемы приспособлений для выверки валов




Схема выверки оптическим методом авторефлексии