## ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

## ТЕМПЕРАТУРА

- ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ СТЕПЕНЬ НАГРЕТОСТИ ТЕЛА.
- •ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ- ГРАДУС, КЕЛЬВИН
- •ИСПОЛЬЗУЮТ ДВА ТИПА ШКАЛ: ШКАЛА ЦЕЛЬСИЯ И ШКАЛА

#### измерение температуры

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ ГРУППЫ:

- КОНТАКТНЫЕ - ИМЕЕТ МЕСТО НАДЕЖНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КОНТАКТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИБОРА С ОБЪЕКТОМ ИЗМЕРЕНИЯ;

- БЕСКОНТАКТНЫЕ - ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕРМОМЕТРА В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ



Термометры расширения

Манометрические термометры


Термометры сопротивления с мостами

<del>погомотрами или мостами</del>

Термопары с милливольтметрами или потенциометрами

Пирометры излучения

#### ТЕРМОМЕТРЫ РАСШИРЕНИЯ ЖИДКОСТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ



#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕРМОМЕТРОВ РАСШИРЕНИЯ

•ОСНОВАН НА ОБЪЕМНОМ РАСШИРЕНИИ ЖИДКОСТИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ВНУТРИ СТЕКЛЯННОГО РАСШИРИТЕЛЯ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

#### ТИПЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

- 1. РТУТЬ
- 2. СПИРТ
- 3. ТОЛУОЛ
- 4. КЕРОСИН


МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ


Манометрический термометр с трубчатой пружиной

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- ОСНОВАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ
  ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
  РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НАСЫЩЕННОГО
  ПАРА ИЛИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ
  ОБЪЕМЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЪЕКТА
- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ ТЕРМОБАЛЛОНА В ИЗМЕРЯЕМУЮ СРЕДУ

#### CXEMA MAHOMETPИЧЕСКОГО TEPMOMETPA







#### КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМОМЕТРОВ

- Газовые
- Заполня ются инертны м газом азотом или аргоном

- •Парожидкостны
- Заполняют ся низкокипя щими жидкостям и ацетон или фреон

- Жидкостны е
- Заполняют ся кремнийор ганической жидкостью






#### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ -ТЕРМОПАРЫ

- 1. ЭТО СПАЙ ДВУХ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ (ТЕРМОЭЛЕКТРОДОВ)
- 2. ТАКИЕ ДАТЧИКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

  САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, А РАБОТАЮТ С
  ГРУППОЙ ВТОРИЧНЫХ ПРИБОРОВ
- 3. КОНЕЦ ТЕРМОПАРЫ, ПОМЕЩАЕМЫЙ В ОБЪЕКТ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ РАБОЧИМ ИЛИ «ГОРЯЧИМ» СПАЕМ
- 4. «ХОЛОДНЫЙ» КОНЕЦ ТЕРМОПАРЫ СОЕДИНЕН С ВТОРИЧНЫМ ПРИБОРОМ



## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕРМОПАРЫ)



Электрическая схема термоэлектрического преобразователя (термопара)

#### ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕРМОПАРЫ

- ТЕРМОПАРА ПРЕОБРАЗУЕТ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
- ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ «ГОРЯЧЕГО» СПАЯ НА СВОБОДНЫХ «ХОЛОДНЫХ» КОНЦАХ ТЕРМОПАРЫ ИЗМЕНЯЕТСЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА ТЕРМОЭДС ПОСТОЯННОГО ТОКА
- ПРИ НАГРЕВАНИИ ПОТОК ЭЛЕКТРОНОВ ПРОТЕКАЕТ ОТ ГОРЯЧЕГО КОНЦА «+» К ХОЛОДНОМУ «-»
- РАЗНОСТЬ ЭТИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕРМО ЭДС ТЕРМОПАРЫ

## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕРМОПАРЫ)

ПРИБОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОПАРАМИ:

- МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ;

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ.

#### ТИПЫ ТЕРМОПАР

- 1. ТХК ХРОМЕЛЬ- КОПЕЛЬ
- 2. ТХА ХРОМЕЛЬ- АЛЮМЕЛЬ
- 3. ТПП ПЛАТИНОРОДИЙ-ПЛАТИНА


ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ОТ – 50 ДО +1800 ГРАДУСОВ С

## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕРМОПАРЫ)

• ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫХОДНЫМ



ТХАУ Метран-271, ТСМУ Метран-74



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

• ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ,

КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ

ТЕРМИСТОРАМИ ИЛИ

ТЕРМОРЕЗИСТОРАМИ,

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ -90 ДО +180  $^{\circ}$ C.

## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕРМОПАРЫ)

#### •TXAY METPAH-271, TCMY METPAH-74

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВСТРОЕННЫЙ В ГОЛОВКУ ДАТЧИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРЕОБРАЗУЮТ ИЗМЕРЯЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В УНИФИЦИРОВАННЫЙ ТОКОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ АСУ ТП БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМИРУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕРМОПАРЫ)

#### TXAY METPAH-271, TCMY METPAH-74

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ДОПУСКАЕТСЯ В НЕЙТРАЛЬНЫХ И
АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ, ПО
ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ МАТЕРИАЛ
ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИМ



Метран-281 Метран-286

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ИПТ) МЕТРАН-280:

МЕТРАН-281, МЕТРАН-286 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЙТРАЛЬНЫХ, А ТАКЖЕ АГРЕССИВНЫХ СРЕД ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИМ.

УПРАВЛЕНИЕ ИПТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО, ПРИ ЭТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАСТРОЙКА ДАТЧИКА:

- ВЫБОР ЕГО ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ;
- ПЕРЕНАСТРОЙКА ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЕНИЙ;
- ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О САМОМ ИПТ (ТИПЕ, МОДЕЛИ, СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ, МАКСИМАЛЬНОМ И МИНИМАЛЬНОМ ДИАПАЗОНАХ ИЗМЕРЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕРЕНИЙ).

В МЕТРАН-280 РЕАЛИЗОВАНО ТРИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ, °С;
- ГРАДУСЫ КЕЛЬВИНА, К;
- ГРАДУСЫ ФАРЕНГЕЙТА, F.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР ОТ 0 ДО 1000 °C.

• КОНСТРУКТИВНО МЕТРАН-280 СОСТОИТ ИЗ ТЕРМОЗОНДА И ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ, ВСТРОЕННОГО В КОРПУС СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ. В КАЧЕСТВЕ ПЕРВИЧНОГО ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ТЕРМОПАРНОГО КАБЕЛЯ КТМС (ХА) ИЛИ РЕЗИСТИВНЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПЛАТИНОВОЙ ПРОВОЛОКИ.

# ТЕРМОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ




ТЦМ 9210

#### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

- 1. ТЕМПЕРАТУРА-? КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ
- 2. ТЕРМОМЕТР РАСШИРЕНИЯ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
- 3. ТЕРМОПАРА, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕРМОПАРЫ, МАРКИ


- I. ТЕМПЕРАТУРА-? КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ
- 2. МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР, УСТРОЙСТВО
- 3. ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ, МАРКИ

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

• ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПЛАТИНОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ (ТСП) ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ОТ –200 ДО +650 °C И МЕДНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ (ТСМ) ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ОТ –50 ДО +180 °C.






Рис. 2.79. Термометр сопротивления:

a — конструкция термометра (1 — корпус головки; 2 — штуцер; 3 — защитный кожух; 4 — фарфоровые бусы; 5 — чувствительный элемент; 6 — клеммная колод-a; a — сальниковый ввод; a — монтажный кабель; a — провода; a — крышка); конструкция его чувствительного элемента (a — глазурь; a — пространство; a — каркас; a — платиновые спирали; a — выводы)

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ


ПРИБОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОМЕТРАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ:

- УРАВНОВЕШЕННЫЕ МОСТЫ,
- НЕУРАВНОВЕШЕННЫЕ МОСТЫ,
- ЛОГОМЕТРЫ.


# ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

### ТИПЫ ВТОРИЧНЫХ ПРИБОРОВ

- 1. МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ И ПОТЕНЦИОМЕТРЫ РАБОТАЮТ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОПАРАМИ (ТЕРМО Э. Д.С.)
- 2. ЛОГОМЕТРЫ И МОСТЫ



### МИЛЛИВОЛЬТМЕТР




# ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИЛЛИВОЛЬТМЕТРА

- 1. ПРИБОР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
- 2. ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- 3. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕРМО Э.Д.С. ДАТЧИКА В ЦЕПИ ВОЗНИКАЕТ

4.ТОК ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ РАМКУ ПРИБОРА И СОЗДАЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

5.ЭТО ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛЕМ МАГНИТА И ОБРАЗУЕТ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ

6.ВРАЩАЮЩИЙСЯ МОМЕНТ УРАВНОВЕШИВАЕТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИМ



## ПОТЕНЦИОМЕТРЫ





Рис. 53. Мостовая потен-


I- гальванометр, E- источник питания,  $E_{X}-$  э. д. с. датчика,  $R_{M}-$  термокомпенсационное сопротивление,  $R_{K}$ ,  $R_{G}-$  катушки измерительной схемы,  $R_{H}-$  градуировочное сопротивление,  $R_{p}-$  сопротивление реохорда,  $R_{A}-$  добавочное сопротивление,  $T_{H}-$  термопара


#### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА


1. ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО




 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО












Рис. 57. Типы транзисторов по проводимости





Рис. 58. Способы включения транзисторов:

a — с общей базой,  $\delta$  — с общим эмиттером,  $\theta$  — с общим коллектором

### МОСТЫ








Рис. 61. Схема подключения термометра сопротивления к электронному мосту КСП

## ЛОГОМЕТРЫ





#### БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- К БЕСКОНТАКТНЫМ ПРИБОРАМ ОТНОСЯТСЯ ПИРОМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ:
  - 1. ПИРОМЕТРЫ ЧАСТИЧНОГО
    ИЗЛУЧЕНИЯ (ЯРКОСТНЫЕ,
    ОПТИЧЕСКИЕ), ОСНОВАННЫЕ НА
    ИЗМЕНЕНИИ ИНТЕНСИВНОСТИ
    МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
    ТЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

## ОПТИЧЕСКИЕ




Рис. 26. Схема оптического пирометра с исчезающей нитью накала:

1 — линза, 2 — светофильтр, 3 — реостат, 4 — источник питания, 5 — лампа, 6 — объектив, 7 — объект измерения

#### БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

• 2. РАДИАЦИОННЫЕ ПИРОМЕТРЫ - ОСНОВАНЫ НА ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕТОГО ТЕЛА ОТ ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ.


ПРЕДЕЛ ОТ 20 ДО 2000 °C.

### БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

• 3. **ЦВЕТОВЫЕ ПИРОМЕТРЫ** - ОСНОВАНЫ НА ЗАВИСИМОСТИ ОТНОШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДВУХ ДЛИНАХ ВОЛН ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА.

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 200 ДО 3800 °C.

#### ПИРОМЕТРЫ



Переносные пирометры ST20/30Pro, ST60/80ProPlus

#### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

#### ВАРИАНТ

- 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ
- 2. ТЕРМОПАРА
- 3. МОСТ. СХЕМА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

#### ВАРИАНТ

- 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ
- 2.ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ
- 3.ТЕРМОМЕТР РАСШИРЕНИЯ, РИСУНОК И ПРИНЦИП РАБОТЫ

### ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

езопости нагрегого тела излучать энергию в виде световых и тепловых лучей. С повышением температуры тела интенсивность излучения возрастает, кроме того, появляются излучения различных




Рис. 64. Пирометр ФЭП-4:

a — схема пирометра,  $\delta$  — модель абсолютно черного тела; I — линза объектива, 2 диафрагма, 3 — зеркало, 4 — лампа обратной связи, 5 — светофильтр, 6 — окуляр, 7 фотоэлемент, 8 — усилитель, 9 — выходной каскад, 10 — калибровочное сопротивление,

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

