Монтаж, наладка и техническое обслуживание Гигрометра Байкал – 5Ц


ВЫПОЛНИЛ: Климентов Д. А.

Гигрометр




ГИГРОМЕТР "БАЙКАЛ-5Ц"

Принцип работы гигрометра




В канале цилиндрического стеклянного корпуса 1 кулонометрического чувствительного элемента размещены платино-иридиевые или родиевые электроды 2, 3 и 4, выполненные в виде геликоидальных несоприкасающихся спиралей. Электроды 3 и 4расположены последовательно друг за другом по ходу газового тракта. На стенки канала и электрода нанесена пленка частично гидратированной пятиокиси фосфора Р2О5, обладающей высокой влагосорбирующей способностью. К электродам приложено напряжение от источника постоянного тока 5, величина которого превышает потенциал разложения воды.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ СХЕМА ГИГРОМЕТРА



РАБОТА ГАЗОВОЙ СХЕМЫ ГИГРОМЕТРА



Анализируемый газ подается под давлением от 200 до 1000 кПа на штуцер гигрометра, проходит через фильтр грубой очистки Ф1, далее через пневматическое сопротивление СПП1 и разделяется на два потока. Дозируемый поток газа проходит через пневматическое сопротивление СПП1, чувствительный элемент Э4, пневматическое сопротивление СПП2, индикатор расхода газа ИР, выбрасывается в атмосферу. Байпасный поток проходит через стабилизатор давления газа СДГ и сбрасывается в дренажную линию или в атмосферу. Индикатор расхода газа ИР показывает прохождение анализируемого газа через чувствительный элемент.

УСТАНОВКА ГИГРОМЕТРА





ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

		and the second second second second
Наименование неисправности, внешнее проявление	Возможная причина	Способ устранения
При включении	Перегорел предохранитель, подано	Проверьте напряжение
электрического питания гигрометр не работает (не	завышенное напряжение, короткое	питания гигрометра,
горит табло цифровой	замыкание вцепи питания	замените предохранитель
индикации)		
При включении		
электрического питания гигрометр не работает (на	Обрыв в цепи чувствительного	Проверьте контакты между чувствительным
табло цифровой	элемента	элементом и цепью
индикации высвечиваются	e/ie/iiid	электрического питания.
нули)		
При нормальной работе	Неисправен чувствительный	Замените чувствительный
гигрометра загорается индикатор ОТКАЗ	элемент	элемент согласно п. 3.1.5
Гигрометр дает	Нестабилен расход газа через	Проверьте давление газа
нестабильность показаний.	чувствительный элемент	на входе в гигрометр по
	.,, 20.2 0 0 0 0	манометру.
Расход газа через	Низкое давление газа на входе в	
чувствительный элемент	гигрометр.	Установите необходимое
значительно меньше	Сбилась настройка расхода газа.	давление.
НОМИНАЛЬНОГО.	Засорено СПП (сопротивление	Отрегулируйте расход газа согласно п. 2.4.1.
	пневматическое постоянное).	COIAGCHO II. 2.4.1.
Не горит индикатор	Перегорел светодиод.	Замените светодиод.
УСТАВКА	Обрыв в цепи питания	Проверьте цепь питания
	индикатора УСТАВКА	индикатора УСТАВКА

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ЗАДАНИЯ ИНДЕКСА СИГНАЛИЗАЦИИ ГИГРОМЕТРА



БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!