



**Морской порт
Санкт-Петербург**

Отчет по результатам обхода Здание Управления порта, 1, 2 районы порта.

28.10.2020


2020 г.

Здание Управления порта
Возле въездных ворот.



Незадействованная гофрированная труба для электропроводки.

1 район порта. Здание Управления (коридор).



Информационный стенд «Второй стивидорной компании».



**Свисающий элемент кровли.
Информация передана
руководителю УС Федосихину А.
Н.**

1 район порта.
Здание Управления (коридор).



Мебель на пути эвакуации.



1 район порта. Здание Управления (лестница).



Морской порт
Санкт-Петербург



Пыль на выступающей конструкции.



Повреждение колесоотбойного бруса.



**Смещение бетонной опоры (боковые ворота №4).
Информация передана руководителю УС Федосихину А.Н.**



Повторно

Отсутствие оконных блоков.