Сборка изделий на гвоздих

Домашняя работа:

§ 11;


§12;

§13.

Чтобы из отдельных деталей получить готовое изделие, их нужно соединить между собой. Сборка может быть выполнена с помощью гвоздей, шурупов или клея. Соединение деталей на гвоздях применяют при неответственных работах, не требующих большой прочности или красоты.

Гвозди бывают разной **длины**, **толщины** и с разными **головками**.





Гвозди:

А - строительный;

В – монтажный;

С – декоративный;

D - обойный;

Е – тарный;

F – кровельный;


1 **- острие**;

2 - стержень;


3 – головка

Гвозди **тарные** применяются для производства деревянной тары (ящиков, контейнеров) с помощью гвоздезабивных станков или вручную.


- Для того чтобы соединение деталей было прочным нужно соблюдать следующие **правила**:
- 1.Длина гвоздя должна быть в 2 3 раза больше толщины прибиваемой детали.
- 2.Диаметр гвоздя должен быть меньше толщины прибиваемой детали, иначе в детали появится **трещина**.
- 3.Гвоздь можно забивать на краю детали на расстоянии большем половины толщины детали.




Чтобы избежать трещин, в прибиваемой детали сверлят **отверстия** равные диаметру гвоздя. Наиболее прочное соединение получается, если гвоздь забивается под небольшим углом к поверхности детали.




Гвоздь начинают забивать несильными ударами молотка (А- кистевой удар), а когда он войдет наполовину стержня – ударять нужно сильнее (В-локтевой удар). Удары по гвоздю наносят сверху, точно по шляпке.



Гвоздь не должен выступать. Чтобы утопить гвоздь и не смять поверхность детали, на головку гвоздя ставят пробойник и ударяют по нему молотком.
Выступающие концы гвоздей прибивают с обратной стороны доски.



Согнутые гвозди вынимаются клещями. Чтобы не повредить изделие, под губки клещей подкладывают кусочек древесины или фанеры.




Техника безопасности при забивании гвоздей

- 1.Работать нужно только исправным инструментом.
- 2.Молоток нужно держать на расстоянии 20-30 мм от конца ручки.
- 3. Нельзя оставлять молоток на краю верстака.
- 4.Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком.

Соорка изделии на шурупах

Со временем соединение на гвоздях ослабевает. Более прочно соединение на шурупах. Шуруп – это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой. Шурупы различаются по длине, толщине, форме головки и шлицу.


Шлиц – это канавка (прорезь) на головке шурупа. Он может быть **прямой и крестообразный**.



1 – под ключ; для отвертки: 2 – с прямым шлицом; 3 – крестообразным шлицом с дополнительными направляющими (Pz); 4 – крестообразным шлицом (Ph); А – шестигранная головка; В – полукруглая головка; С – полупотайная; D – потайная;

Виды шлицов шурупов:

- 1 шлиц прямой;
- 2 крестовой;
- 3 крестовой;
- 4 шестиконечная
- звездочка;
- 5 шестигранник;
- 6 квадрат;
- 7 трёхкрылый;
- 8 четырехлопастной; 9 двузубая вилка





При выборе шурупов нужно учитывать, что их длина должна в 2,5 – 3 раза превышать толщину прикрепляемой (более тонкой) детали. Располагают их вдоль волокон на расстоянии друг от друга, равном 10 диаметрам шурупа, а поперек волокон – 5 диаметрам. Шуруп не должен проходить основную (толстую) деталь насквозь. Ввинчивают шурупы в древесину при помощи отвертки. Ее рабочая часть должна плотно входить в шлиц шурупа. При сборке, сначала размечают места установки шурупов. Затем в тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим, чем диаметр шурупа, а в толстой – диаметром, равным 0,7 диаметра шурупа, и глубиной 0,7 длины шурупа.

Для потайных и полупотайных головок в детали делают гнезда сверлом или зенковкой. Такая операция называется зенкование. Диаметр гнезда должен быть равен диаметру вереми и прима.

Зенкова

А - сверлом;

В – зенковкой

90°

Саморез (самонарезающий винт) — в виде стержня с головкой и специальной наружной , образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета.





Техника безопасности при завинчивании шурупов

- 1. Пользоваться нужно отверткой, которая плотно заходит в шлиц шурупа.
- 2. Ось отвертки, вставленной в прорезь шурупа, должна быть продолжением оси шурупа.
- 3. Нельзя пользоваться шурупами со сбитыми шлицами.
- 4. Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь.
- 5. Заусенец на головке шурупа нужно удалить напильником.



Chopina aranguning in the reficience

Основной вид соединения деталей из древесины – **склеивание**. Между склеиваемыми поверхностями образуется очень тонкая пленка клея, которая после затвердевания прочно скрепляет детали.

Основной клей для древесины – ПВА, кроме него можно применять и другие, в инструкции которых сказано, что ими можно склеивать древесину.

Процесс склеивания

- 1.Нанесение клея на поверхности деталей.
- 2.Открытая выдержка.
- з.Соединение деталей намазанными поверхностями.
- 4.Сжатие под прессом (под грузом) склеенных деталей.
- 5.Выдержка под прессом (с подогревом и без подогрева).
- 6.Выдержка перед обработкой.

Клей наносят кисточкой или валиком на одну или обе соединяемые поверхности. Толщина клеевого шва должна быть 0,1 – 0,15 мм.

Перед соединением намазанных поверхностей (открытая выдержка) их выдерживают в течение 3 – 20 мин (зависит от вида клея). За это время клей успевает проникнуть в поры древесины. Детали выдерживают под прессом 24 часа.

Следующий этап склеивания деталей – выдержка их после освобождения от сжатия длится 12 часов для хвойных пород и 24 часа – для лиственных. За это время клеевое соединение еще больше упрочняется. Лучше всего склеивается древесина влажностью 8 – 12 %. Древесина влажностью более 18 % не допускается к склеиванию.









Клеи натуральные

Из животных клеев чаще всего применяют клеи костный и мездровый; рыбий и казеиновый – редко.

К растительным клеям относится и резиновый клей, так как сырьем для его изготовления служат натуральный каучук и гуттаперча, получаемые из сока растений. В отличие от обычных растительных клеев растворителем для резинового клея служит бензин или органические растворители.


Техника безопасности при склеивании

- 1. Склеивание производить только на подкладной доске.
- 2.Избегать попадания клея на руки и одежду.
- 3.После работы вымыть руки .

Слесарные струбцины — распространенные зажимные приспособления — обладают одним существенным недостатком, заключающимся в том, что при наладке струбцины на различные толщины скрепляемых деталей много времени затрачивается на перемещение зажимного винта.







Спасибо за внимание!