

**ТЕХНОЛОГИЯ  
СБОРКИ И  
СВАРКИ  
ГАРАЖНЫХ  
РАСТАШНЫХ  
ВОРОТ**
















C	0,14 - 0,22
Si	0,15 - 0,3
Mn	0,4 - 0,65
Ni	до 0,3
S	до 0,05
P	до 0,04
Cr	до 0,3
N	до 0,008
Cu	до 0,3
As	до 0,08
Fe	~97

## Сталь Ст3



















**Спасибо за  
Ваше внимание**

