Обход руководителя Департамента Строительства АО «ОТЭКО» ЦРП-2.

23 Сентября 2022 г.

Области для улучшений

Области для улучшений

Области для улучшений

Области для улучшений



Отрицательные стороны

- Отсутствует бетонная отмостка на лестницу, отсутствует надпись принадлежности помещения (слайд 1)
- Необходимо восстановление перекрытия лотков ливневой канализации (слайд 2)
- Требуется установка дополнительной защиты на кабель проходящий через дорогу (слайд 2)
- Необходима уборка территории вокруг здания. Допускается хранение легковозгораемых материалов под кабельной эстакадой (слайд 3)
- Допускается хранение ТМЦ под лестничным маршем (слайд 3)
- Несвоевременный вывоз мусора (слайд 4)
- Допускается сушка электрических двигателей в бытовом помещении (слайд 4)