Мастерская резчика по кости.

ировщик по дереву и ,кости.

Полевая мастерская резчика по кости

- 1)Самое главное это помещение основное от которого можно от толкнуться .
- 1)Складское помещение .
- Самое безопасное место для работы, это
- возможные другие светлые или большие помещения .
- 2)Самым главным является электричество .
- Можно использовать топливные подстанции,
- генераторы переменного напряжения на 750W-1000W если для полевых условий.
- 3) Правильное освещение в помещение играет самую важную роль на сегодняшний день.
- 4)Правильно проведённая проводка .
- 5)Правильно подобрано электрооборудование.
- Заточные ,и расточные мини станки .
- .

- 6)Мелкие ,и прочие другие инструменты пассатижи ,смола техническая, ножовки по дереву по металлу .
- 7)Боры ,и шарошки комплектующие ко всем гравёрам.
- 8)Правильная установка мебели столов ,и стульев . Правильно к каждому столу должны быть подведены тройники , и переноски .
- 9) Должна быть аптечка .В случае чего оказать первую медицинскую помощь .
- 10) Большое количество пило- материалов .
- 11)Большой запас материала «Рога оленя ,марала , косули»

- 11) Различные лакокрасочные материалы , наждачные бумаги зернистостью от 0-4.
- 12) Различные тканевые материалы ,ленты разных видов, и цвета лощёные шнуры различных диаметров ,и длины .
- 13) Но самое главное это вытяжные сооружения . Должна быть хорошая вентиляция помещения . Самое главное должны быть защитные маски респираторы.

Рабочее помещение для резьбы по кости .

Рабочее помещение для резьбы по кости .

Организация ,и расположение рабочей мебели в помещение

Каким должен быть стул для резчика по кости .

Стул должен быть очень мягким ,и удобным для резчика по кости « Гравировщика» .Дело в том, что на твёрдом не удобном стуле резчику по кости не удобно работать .В организме начинается процесс обезвоживания . Очень затрудняет резчику по кости рабочий процесс .Начинает процесс утомляемости организма у резчика по кости . Резчик по кости очень усидчив , он может часами сидеть на стуле за своим рабочим местом .

Освещение ,и стол для резьбы по кости

Для резчика по кости самым главным является рабочее место .
Правильная высота стола должна составлять 60 см .
Правильная длина 40 см ,и ширина должна быть 100см.
Правильная высота стула 50см
Правильное освещение отдельной рабочей области ,должна находится с левой стороны от резчика по кости . .
Лампа используется настольная люминесцентная или диресфицентная .
Лампа должна освещать всю поверхность рабочей зоны.

Переноски ,и тройники для резьбы по кости .

Энергоснабжение

Трансформаторные подстанции

Генератор напряжения для полевых условий 750W-1000W

Помещение для резьбы по кости .

Вентиляция рабочих помещений.

Вентиляцию устанавливают в производственных складских помещениях.

Задача вентиляции отчищать помещение от различных видов химических элементов и , неприятных запахов . Задача стоит в том чтоб было хорошо ,и свежо полно кислорода для лёгких

Граверы ,и мини-дрели высокооборотистые .