Виды систем наддува дизелей



Аксиально-поршневой насос



Электромагнитный предельный выключатель двигателя



1 – микропереключатель;
2 – сердечник;
3 – пружина;
4 – обмотка электромагнита;
5 – фиксатор.