Тема письменной экзаменационной работы:

«Технология ремонта и проверки стационарной ССМ № 3»

Наставник: Клыгин Борис Геннадьевич

Электромонтёр 6 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Место прохождения практики:
ОАО “ГАЗ” Цех: ЦР и ТОО

Выполнил: Студент группы ЭМ-23 Миронов Дмитрий

Получить заявку на ТО-2
перед началом смены, мастер (бригадир) выдает задание на смену.

Подготовка необходимого материала, инструмента, расходных материалов.
Работу производить в СИЗ: комплект костюм
ботинки кожаные -перчатки трикотажные сорочка х/б
Взять необходимые материалы и инструменты для выполнения данного вида работ.

Переход до места проведения ТО-2

Перед началом ремонта отключить сварочный трансформатор в распредщите (ЩР) и вывесить запрещающий знак

Замена терристорного контактора



Проверка эл. проводки и клеммных соединений



Проверка крепления питающих кабелей и перемычек на сварочном трансформаторе

По окончанию ремонта включить сварочный трансформатор в распред-щите (ЩР) и снять запрещающий знак

Проверка тока короткого замыкания во вторичном контуре

Переход к рабочему месту

Запись в журнале о проверки оборудования