Морской порт
Санкт-Петербург

Отчет по результатам линейного обхода
Производственный комплекс - 3

27.10.2020

2020 г.

2 район порта. Причал №29.

Морской порт Санкт-Петербург

Посторонние предметы (тормозные ж/д башмаки, багор) на башмаках выносных опор крана №287

2 район порта.
Причал №29.

Морской порт Санкт-Петербург



Посторонние предметы (тормозной ж/д башмак, строп без бирки) на башмаках выносных опор крана №280

2 район порта.
Причал №29.

Морской порт Санкт-Петербург

Посторонние предметы на магнитной траверсе «ДимАл»

2 район порта.
Причал №28-29.

Морской порт Санкт-Петербург

Сторонняя организация не оградила место производства работ, не выставила паспорт строительства объекта.

2 район порта.
Причал №28-29.

Морской порт Санкт-Петербург



Наметенный ветром мусор в ж/д стрелках перевода

2 район порта.
Причал №29.

Морской порт Санкт-Петербург



Применяется в работе строп для выгрузки сепарации, не имеющий необходимых обозначений

2 район порта.
Причал №29-32.

Морской порт Санкт-Петербург

Мусор, окурки, бутылки, листовки.

2 район порта.
Причал №29.

Морской порт Санкт-Петербург

СИЗ рук оставлены после работ.

2 район порта.
Причал №29-32.

Морской порт Санкт-Петербург

Окурки сигарет на причальной территории, на портальных кранах и в кабине тальманов

2 район порта.
Причал №29-32.

Морской порт Санкт-Петербург

На портальном кране посторонние предметы (гвоздь, багор).

2 район порта.
Причал №30.

Морской порт Санкт-Петербург

На спасательном посту находится поврежденный багор.

2 район порта.
Причал №29.

Морской порт Санкт-Петербург

Не закрепленный подкрановый тупик.

2 район порта.
Причал №30.

Морской порт Санкт-Петербург



Эстакада №5 имеет повреждения.

2 район порта.
Причал №30.

Морской порт Санкт-Петербург

Неисправная эстакада.

2 район порта.
Причал №30.

Морской порт Санкт-Петербург

На эстакаде №5: ломы в положении стоя, деревянная ступенька, посторонние предметы.

2 район порта.
Причал №29-32.

Морской порт Санкт-Петербург

Повреждение покрытия складских площадок.

2 район порта.
ТП №27.

Морской порт Санкт-Петербург

Баллончик с аэрозольной краской

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Хранение неисправного тормозного ж/д башмака.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Мусор, окурки, беспорядок.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Оборудованная лежанка.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург



Отсутствие ламп, плафонов.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Приспособление для отдыха.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Не определенны места хранения новых вибровстряхивателей.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Мусор в помещениях.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Неиспользуемое оборудование.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Пожарный шкаф в открытом состоянии. Ответственный не обозначен.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Неудовлетворительное состояние пожарного шкафа.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург



Повреждение настила.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Технологические люки не закрыты на ключ, отсутствуют замки.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Надписи на стенах, мусор, окурки.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Поврежденный электрощит, не имеющий обозначений.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Не закреплена распределительная коробка, отсутствуют детали пульта.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Прием пищи на рабочем месте.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Деформированная решетка настила на проходе.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург



Электропровода не закреплены должным образом.

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург



Лом в бочке для сбора бытовых отходов

2 район порта.
Комплекс по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург

Сломанная решетка

Сломанная водосточная труба

2 район порта.

Территория Комплекса по перегрузке минеральных удобрений.

Морской порт Санкт-Петербург



Оставленный тормозной ж/д башмак.

2 район порта.
Складская площадка склада №35

Морской порт Санкт-Петербург



Эксплуатация поврежденного ролл-трейлера.

2 район порта.
Складская площадка склада №35

Морской порт Санкт-Петербург

Эксплуатация поврежденного ролл-трейлера.

2 район порта.
Складская площадка склада №35.

Морской порт Санкт-Петербург

Штабель сформирован с наклоном.

2 район порта.
Складская площадка склада №35

Морской порт Санкт-Петербург

Хранение нитрата аммония.

2 район порта.
Складская площадка склада №35

Морской порт Санкт-Петербург

Пешеходная дорожка.

2 район порта. Склад №35. Мужской туалет.

Морской порт Санкт-Петербург

Посторонние предметы, мусор.