Пады – изначально это аббревиатура - полиэстер абразив диск. Предназначены для удаления каких либо сложных загрязнений. Помимо полиэстера в составе могут быть: шерсть, войлок и различные абразивные добавки. ПАД сейчас может быть не обязательно в форме круга. Это могут быть абразивные материалы разной формы: бруски, ленты, цилиндры и т.д. Толстые ПАДы дают большую пену, тонкие ПАДы – скотч-брайт - дают меньше пены, что позволяет лучше контролировать процесс очистки. Пады различаются по степени жесткости, чем светлее цвет ПАДа, тем он мягче по своей жесткости. Степень жесткости уменьшается от черного цвета к белому цвету.

ПАДы темных цветов для чистки текстильных поверхностей не применяются.