Выпускной квалификационная работа бакалавра

на тему

«Разработка системы сервиса по техническому обслуживанию и ремонту абсорбционной колоны очистки водородсодержащего газа от сернистых соединений производительностью 16000 м3/час»

студент

Амелин

Илья Романович

Гр. МЗБ-489с

На слайде представлена технологическая схема





Обозначение	Наименование	Кол.	Условный проход, мм	Давление условное, МПа (кгс/см²)	
А	Выход водородсодержащего газа	1	200	0,6	6
Б	Вход водородсодержащего газа	1	200	0,6	6
В	Вход абсорбента	1	100	0,6	6
Г	Выход абсорбента	1	100	0,6	6
Д	Циркуляция абсорбента	1	100	0,6	6
Е	Для предохранительного клапана	1	100	0,6	6
Ж1,2	Для замера уровня	2	50	0,6	6
З1,2	Для замера давления	2	50	0,6	6
И1,2	Для замера температуры	2	50	0,6	6
К1,2	Люк	2	500	0,6	6
Л1,2	Лаз	2	500	–	–

ВКПБ 2140-461-80618030242.05

Техническая характеристика

1. Абсорбер предназначен для очистки водородсодержащего газа от сероводорода.
2. Рабочее давление, атмосферное
3. Расчетное давление, МПа 3,5
4. Температура, °С
рабочая 30
5. Среда: сероводород, водород, раствор МЭА. Класс опасности – 2 по ГОСТ 12.1.007-76. Пожарная опасность – ПЖ по ГОСТ 12.1.004-76.
6. Группа аппарата по ОСТ 26-291-79 – первая.
7. Срок службы аппарата 10 лет.

Технические требования

1. Абсорбер изготовить в соответствии с требованиями ОСТ 26-291-79.
2. Основной материал аппарата – сталь 12Х18Н10Т. по ГОСТ 380-2005.
3. Сборочную аппарата производить в соответствии со схемами сборки.
4. Действительное расположение штуцеров, цапфы, лапой см. вид М.
5. Упаковка по чертежу ВС 36462 УЧ.
6. Покрытие наружных поверхностей – эмаль ХВ-124 голубая (зеленая) VI, УЧ. Допускается эмаль ПФ-115.
7. Консервацию неокрашенных поверхностей на период транспортирования и хранения производить по ОСТ 26-01-890-80.
8. *Размеры для справок.
9. Сварные швы приварки монтажных цапф испытать нагрузкой равной 1,25 массы блока абсорбера в соответствии с требованиями ГОСТ 13716-73.
10. Аппарат устанавливается на открытой площадке.
11. Средняя температура воздуха самой холодной пятидневки – минус 32 °С.
12. Аппарат теплоизолировать. Теплоизоляцию производит заказчик на месте монтажа.

Абсорбер

1:10

Основным аппаратом технологической схемы является абсорбер представленный.

Барботажные абсорберы тарельчатого типа выполняют в виде колонн круглого сечения, по высоте которых расположены той или иной конструкции тарелки, причем на каждой тарелке осуществляется одна ступень контакта. Таким образом, в абсорберах происходит ступенчатый контакт с соединением ступеней противотоком: газ поступает в нижнюю часть колонны и выходит сверху; жидкость подводиться сверху и выходит снизу.

Основным видом износа является забивка отложениями и коррозия ее элементов.

Износ аппаратов выражается в следующем:

- в уменьшении толщины стенки корпуса, днища ;
- выпучинах и вмятинах на корпусе и днищах;
- свищах, трещинах, прогарах на корпусе, трубках и фланцах;
- нарушении гидро- и термоизоляции.
- забивка контактных устройств на тарелках

При текущем ремонте колонного аппарата выполняются следующие работы:

- очистка от отложений корпуса, внутренних устройств;
- при каждом ремонте измеряют фактическую толщину стенки корпуса эксплуатируемого аппарата.

Элементы конструкции основного аппарата





















ВКРБ 2140-461-806.180302.42.05

Абсорбер

Приспособление для монтажа тарелок в корпус







						ВКРБ 2140-461-806.180302.42.06	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Приспособление для монтажа тарелок в корпус	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Авдеев						1:25
Пров.		Радаев				Лист	Листов	1
Н. контр.		Радаев			Чертеж общего вида	ВолгГТУ МДБ 489с		
Утв.		Радаев						

Основные неисправности основного аппарата и способы их устранения

Перечень возможных неполадок и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации колонного аппарата и способы их устранения

Неполадки	Возможные причины неполадок	Способы устранения
Трещина корпуса.	Уменьшение толщины стенки.	Сварка или замена участка обечайки. Замена колонны
Потение сварного шва	Коррозионный износ.	Замена участка сварного шва.
Снижение производительности.	Забивка контактных элементов.	Выполнить чистку контактных устройств



1 – вакуумный диод; 2– источник питания; 3 –катод; 4 – анод; 5 – сопротивление.

Способ защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии
(пат. 2006522,2018)



1 – корпус; 2– сварная проволока; 3 –метрологический зонд; 4 – начальный слой материала; 5 – второй слой.

Способ контроля сварных швов
(пат. 2165616,2016)



1 – трещина; 2– отверстие; 3 – элемент конструкции; 4 – заплатка; 5 – толщина стенки.

Способ ремонта усталостных трещин
(пат. 2668621,2017)

Организационная структура объекта сервиса



Сервисный план



Спасибо за внимание