ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГАРАЖНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

PRIORA



C	0,14 - 0,22
Si	0,15 - 0,3
Mn	0,4 - 0,65
Ni	до 0,3
S	до 0,05
P	до 0,04
Cr	до 0,3
N	до 0,008
Cu	до 0,3
As	до 0,08
Fe	~97

САИ190
РЕСАНТА
100
60
140
10
190
РЕСАНТА
Сварочный аппарат
инверторный
190А

ЛЭЗ
Электроды
ЛЭЗУОНИ-13/55

ЛЭЗ
Электроды
ЛЭЗМР-3С

Спасибо за
Ваше внимание