Снятие мерок и их запись

Сантиметровая лента

- Изобрел в 1810 году французский портной.
- Изготавливается лента из полотна или клеенки.
- Длина – 150 см, ширина – 1,5-2 см.
- На концах ленты имеются металлические заклепки, предохраняющие ее от износа.

Чтобы избежать неточности при измерении, нужно пользоваться одной и той же сантиметровой лентой.

Правила снятия мерок

- Мерки снимают по правой стороне фигуры.
- Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.
- Стоять надо прямо без напряжения.
- Одежда должна быть легкой.
- Талию предварительно опоясать шнурком.
- При измерении сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
- Мерки длины записывают полностью, мерки ширины и обхватов в половинном размере, так как чертеж строят на половину фигуры.

Снятие мерок

название мерок	Усл. обоз.	напр	назначение	правила снятия мерок
Длина нагрудника	**Дн**	□	определение длины нагрудника	от линии талии □ через ·1 до желаемой длины
Длина нижней части	**Днч**	□	определение длины нижней части фартука	от линии талии□ до желаемой длины,
Полуобхват талии	**Ст**	□	определение длины пояса	Гориз-но вокруг туловища через ·2 на полном выдохе
Полуобхват бедер	**Сб**	□	определение ширины н. части фартука	горизонтально вокруг туловища через ·3

Снятие мерок



- Чертеж строится только на половину фигуры, так как вторая половина такая же.
- Мерки обхватов записывают в половинном размере и называют «полуобхват». Условно обозначают буквой «С» (половина от буквы «О»),
- Мерки длин записывают полностью и обозначают буквой «Д».

Снятие мерок

Дн Длина нагрудника

Сб Полуобхват бедер



Полуобхват талии Ст

Длина нижней части Днч

Снятие мерок

- Практическая работа:

  «Снятие мерок и их запись»

Ст -

Дн -

Сб -

Днч -

Самостоятельная работа

Заполните графу таблицы, поставив буквы, соответствующие правильным ответам

Мерки	Их назначение
Ст	
Сб	
Дн	
Днч	

Варианты ответа:

А – определение длины нагрудника;

Б – определение длины пояса;

В – определение длины нижней части фартука;

Г – определение ширины нижней части фартука.