Молния

ДТП

Информация о происшествии

Локация	г. Саратов, ул. Орджоникидзе
Дата / время	22.08.2021 / 07:05 (местное)
Организация/филиал/БЕ/ подрядная организация	Саратовский филиал АО «ЮНИС»
Должность пострадавшего	Водитель 4 разряда (стаж в организации 1 г. 5мес.) Водительский стаж более 12 лет
Возраст	61 год
Предварительный диагноз	Ожоги предположительно 55-60% тела

Краткое описание

22.08.2021 г., в 07.05, водитель дежурного автомобиля УАЗ-396259, н.з. Р 283 СА 64, Шилов А.А., двигался через нерегулируемый перекресток после ж/д переезда на ул. Орджоникидзе. При завершении данного маневра, в него на большой скорости врезался автомобиль Форд, двигающийся по ул. Орджоникидзе во второй полосе, водитель которого был ранее лишен прав и находился в алкогольном опьянении. В результате столкновения УАЗ опрокинулся на правый бок и загорелся, от него загорелся и автомобиль Форд. Стоящий на остановке водитель АО «ЮНИС» В. Васильев, успел эвакуировать Шилова А.А. из горящего автомобиля, но Шилов А.А. получил серьезные ожоги обеих рук, ног и спины и был отправлен в реанимацию. Водитель а/м Форд предпринял попытку скрыться с места ДТП. Он и два пассажира Форд получили травмы и были госпитализированы. На место ДТП прибыл пожарный расчёт МЧС, который потушил горящие автомобили. Оба автомобиля полностью выгорели. Предварительно по информации ГИБДД виновен водитель а/м Форд.

Предварительные причины

1. Нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков виновником ДТП
2. Нарушение скоростного режима виновником ДТП

Немедленные действия

1. Довести информацию о несчастном случае до производственного персонала.
2. Провести внеплановые инструктажи по БДД персоналу о правилах проезда нерегулируемых перекрестков.