





Переменный электрический ток



Электрический ток величина и направление которого меняются с течением времени называется переменным.

Переменный электрический ток представляет собой вынужденные электромагнитные колебания.



Переменный ток

Переменный ток – это вынужденные электромагнитные колебания, вызываемые в электрической цепи источником переменного (чаще всего синусоидального) напряжения



Переменный ток

Все приборы питаются постоянным током. Для этого переменный ток преобразуют в постоянный с помощью специального адаптера, выпрямляющего переменный ток из розетки



адаптер постоянного тока

Свойства электроэнергии

- **просто производить:** в мире функционирует огромное количество разнообразных генераторов электроэнергии;
- **просто передавать на большие расстояния:** электроэнергия передается по высоковольтным линиям электропередачи без существенных потерь.




Свойства электроэнергии

- **преобразуется в другие виды энергии:** легко преобразуется в механическую энергию (электродвигатели), внутреннюю энергию (нагревательные приборы), энергию света (осветительные приборы) и т. п.
- **распределение между потребителями:** с помощью специальных устройств легко распределяется между потребителями с самыми разными «запросами» - промышленными предприятиями, городскими сетями и пр.



Производство электроэнергии


генератор



ТЭС



ГЭС



АЭС
 MyShared

Производство электроэнергии






Схема генератора переменного тока

Производство электроэнергии осуществляется с помощью генераторов. Среди них наиболее распространены электромеханические генераторы переменного тока.

Они преобразуют механическую энергию вращения якоря (проводящей рамки) в энергию индукционного переменного тока, возникающего благодаря явлению электромагнитной индукции.

Получение переменной ЭДС



Переменный ток может возникать при наличии в цепи переменной ЭДС. Получение переменной ЭДС в цепи основано на явлении электромагнитной индукции. Для этого токопроводящую рамку равномерно с угловой скоростью вращают в однородном магнитном поле. При этом значение угла между нормалью к рамке и вектором магнитной индукции будет определяться выражением:


$$\alpha = \omega \cdot t$$

Следовательно, величина магнитного потока, пронизывающего рамку, будет изменяться со временем по гармоническому закону:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha = B \cdot S \cdot \cos \omega \cdot t$$

Согласно закону Фарадея, при изменении потока магнитной индукции, пронизывающего контур, в контуре возникает ЭДС индукции. Используя понятие производной, уточняем формулу для закона электромагнитной индукции

$$e = -\Phi'_t = -(B \cdot S \cdot \cos \omega \cdot t)' = B \cdot S \cdot \omega \sin \omega \cdot t$$



При изменении магнитного потока, пронизывающего контур, ЭДС индукции также изменяется со временем по закону синуса (или косинуса).

$$\mathcal{E}_m = B \cdot S \cdot \omega \text{ - максимальное значение или амплитуда ЭДС.}$$

Если рамка содержит **N** витков, то амплитуда возрастает в **N** раз.

Подключив источник переменной ЭДС к концам проводника, мы создадим на них переменное напряжение:

$$u = U_m \cdot \sin \omega \cdot t$$

Производство электроэнергии





Схема генератора переменного тока

Основная идея генератора переменного тока:

- 1) Проводящая рамка (якорь) вращается в магнитном поле.
- 2) Магнитный поток сквозь рамку меняется со временем и порождает ЭДС индукции, которая приводит к возникновению индукционного тока в рамке.
- 3) С помощью специальных приспособлений (колец и щеток) переменный ток передается из рамки во внешнюю цепь

Если рамка вращается в однородном магнитном поле B с постоянной угловой скоростью ω , то возникающий переменный ток передается из рамки во внешнюю цепь.

Переменный электрический ток



MyShared


Передача электроэнергии




Передача электроэнергии осуществляется по проводам. Потери энергии на нагревание проводов должны быть сведены к минимуму. Для этого нужно высокое напряжение линии электропередачи. Поэтому электроэнергию и передают по высоковольтным линиям.




Простейшие цепи переменного тока



Цель с активным
сопротивлением



Цель с емкостью



Цель с
индуктивностью

$$U = U_0 \sin \omega t.$$

колебательный контур

Переменный ток...

Вынужденные электрические колебания, возникающие в цепи под действием внешнего периодического напряжения.

Период колебаний – это наименьшие промежутки времени через которые значения I и U повторяются по модулю и знаку.

В промышленных цепях переменного тока сила тока и напряжение меняются гармонически с частотой 50 Гц.


Переменное напряжение на концах цепи создается генераторами на электростанциях.

Минимальный промежуток времени T , через который движение тела полностью повторяется, называется ***периодом колебаний***



Частота колебаний –
число колебаний,
совершаемых телом за
1 секунду.

$$v = \frac{N}{t}, (\text{ Гц })$$



Циклическая частота колебаний ω – это число полных колебаний, происходящих за 2π секунд. Единица циклической частоты – радиан в секунду (рад/с).



Циклическая частота ω
связана с частотой v и
периодом колебаний T
соотношениями:

$$\omega = 2\pi v = \frac{2\pi}{T}$$



**Свободными (или
собственными) колебаниями**
называют колебания,
возникающие в системе под
действием внутренних сил, после
того как система была выведена
из положения равновесия



Периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие по закону косинуса или синуса, называются **гармоническими колебаниями**



Уравнение гармонического колебания:

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0) \quad \text{или} \quad x = A \sin(\omega t + \phi_0),$$


где x – смещение тела от положения равновесия
в данный момент времени;

A – амплитуда колебаний;

$\omega t + \phi_0 = \phi$ – фаза колебаний;

ϕ_0 – начальная фаза колебаний;

ω – круговая или циклическая частота



Графики гармонических колебаний:

1 – по закону косинуса; 2 – по закону синуса



MyShared

Амплитуда колебаний – это наибольшее по модулю смещение колеблющегося тела от положения равновесия. Величину, стоящую под знаком синуса или косинуса, называют **фазой колебаний**, описываемых этими функциями.



Электромагнитными колебаниями называют состояние электромагнитного поля, при котором электрическое и магнитное поля изменяются во времени по гармоническому закону

