

# **Задание по теме Чтение чертежей сварных конструкций по системе ЕСКД.**



Задание на 08.06.2020 г.

Для групп 15.05-2а


15.05-2б

# Обозначение швов сварных соединений


- «С» — стыковое соединение.
- «У» — угловое соединение.




- «Т» —  
тавровое  
соединение.



- «Н» —  
нахлесточное  
соединение.



# Виды сварных соединений



- 1 Стыковое (С) - а, б, е, ж, з, л
- 2 Угловое (У) - в
- 3 Тавровое (Т) - и, к
- 4 Нахлесточное (Н) - г, д

# Виды сварки:

**ГОСТ 5264-80** - ручная дуговая сварка;

**ГОСТ 11533-75** - автоматическая и  
полуавтоматическая сварка под  
флюсом;

**ГОСТ 14771-76** - дуговая сварка в защитном  
газе;

**ГОСТ 15878-79** - контактная сварка;

**ГОСТ 14776-79** - дуговая сварка. Соединения  
сварные точечные;

**ГОСТ 8713-79** - сварка под флюсом.  
Соединения сварные;

**15164-78** - электрошлаковая сварка;


**14806-80** - дуговая сварка в защитном газе  
плавящимся электродом.

# Изображение швов сварных соединений на чертежах

## Шов условно изображают:

- **сплошной основной линией, если шов видимый**
- **штриховой линией, если шов невидимый.**

Видимый сварной шов




Изображение видимого сварного шва




- Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, условно изображают знаком «+», который выполняют сплошными линиями.
- Невидимые одиночные точки не изображают

Изображение видимых одиночных сварных точек




На изображение сварного шва или одиночной сварной точки указывает односторонняя тонкая стрелка.

Это упрощенное обозначение швов сварных соединений





# Условное обозначение швов сварных соединений на чертежах



1 Обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений.

2 Буквенно-цифровое обозначение шва.

3 Условное обозначение способа сварки по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений.

4 Знак  $\triangle$  и размер катета.

5. Для прерывистого шва - размер длины провариваемого участка знак / (для цепного шва) или Z (для шахматного шва) и размер шага.


6 Вспомогательные знаки:

На полке линии-выноски тонкой односторонней стрелки размещаются условные обозначения шва сварного соединения. Их размещают над полкой, если шов расположен с лицевой стороны изделия, или под полкой, когда шов расположен с оборотной стороны изделия.


Условное обозначение включает в себя вспомогательные знаки, приведенные в таблице.

№ знака	1	2	3	4
знак	/	Z	Ω	ω
№ знака	5	6	7	8
знак	△	○	□	└


№ 1 — для прерывистого шва с цепным расположением провариваемых участков с указанием длины участка  $L$  и шага  $t$ .




№2 — для прерывистого шва с шахматным расположением провариваемых участков с указанием размеров  $L$  и  $t$ .




№ 3 — если требуется снять выпуклость (усилие шва) с указанием (или без указания) шероховатости обработанной поверхности шва.





# Примеры условных обозначений швов сварных соединений


Задание № 1 Расшифруйте каждый символ указанный на полке






Задание № 2 Расшифруйте каждый символ указанный на полке

ГОСТ 15154-78-У2-Ш3-Δ 22



Задание № 3 Расшифруйте каждый символ указанный на полке



# Ответить на контрольные вопросы


1. Сварное соединение, представленное на рисунке обозначается буквой:

- а) «С»;
- б) «Т»;
- в) «Н».



**2. Сварное  
соединение,  
представленное  
на рисунке  
обозначается  
буквой:**

- а) «У»;**
- б) «Т»;**
- в) «Н».**



**3. Согласно стандарту шов сварного соединения, представленного на рисунке, имеет условное обозначение:**

- **а) «С2»;**
- **б) «С3»;**
- **в) «С15»**






**4. Условное обозначение шва сварного соединения «Н1» соответствует представленному рисунку под номером.**

**а)1;**


**б)2;**

**в)3**



**5. Сварное  
соединение,  
представленное  
на рисунке  
обозначается  
буквой:**

- а) «У»;**
- б) «Т»;**
- в) «Н».**



# **ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ**

## **КРИТЕРИИ ОЦЕНОК**


**6-5 правильных ответов – 5  
(отлично)**

**4 правильных ответов – 4  
(хорошо)**

**3 правильных ответов -3  
(удовлетворительно)**

**Менее 3-х правильных ответов - 2  
(неудовлетворительно)**





№ докум.	Изм.	Исполн.	Провер.	Дата	Лист

150709.2-13 00000 00 00 СБ

Соединения  
сварные

Изм.	Исполн.	Провер.
Дата	Вслож.	

СФ-ЭксГОСТ360-79