



Чистовой расточной инструмент



- Однолезвийные чистовые расточные инструменты имеют возможность высокоточного регулирования режущей кромки выставляя диаметр в микроны.


Подвод СОЖ

Использование внутреннего подвода СОЖ для лучшей эвакуации стружки



- Использовать СОЖ для лучшей эвакуации стружки, охлаждения и смазки
- Оказывает влияние на качество отверстия и стойкость инструмента
- При внутреннем подводе СОЖ жидкость рекомендуется направлять непосредственно в зону резания

Контроль за стружкообразованием и эвакуация стружки



- Образование стружки и ее эвакуация является важным моментом в расточных операциях, особенно при обработке глухих отверстий
- Идеальная стружка должна быть в форме запятой или спирали
- Факторы влияющие на стружколомание:
 - Микро и макро геометрия пластин
 - Радиус при вершине
 - Угол врезания
 - Глубина резания
 - Подача
 - Скорость резания
 - Материал