



Для визуализации вида дефекта – шелушение клея. Предлагаю следующее ранжирование: 1-2 – первый сорт; 3-? (я бы отнес к первому сорту); 4-5 – скоба НК.

1. Скобы без шелушения.



2. Скобы с незначительными следами клея.

3. Скобы с шелушением по единичным ниткам (1-2 шт. в кассете).



4. Скобы с шелушением клея.

5. Скобы с сильным шелушением клея.

