

Весомизмерительное оборудование



Весы

- это прибор для измерения массы товара.

Классификация

1. по принципу действия

а) рычажные (рычаги бывают равноплечие и неравноплечие)

б) электронные

2. по месту и способу установки

а) настольные (обыкновенные, закрытые, циферблатные, электронные)

б) товарные

- стационарные (напольные)

- передвижные (платформенные)

3. по виду указательного устройства

а) гирные

б) шкальные

в) шкально-гирные

г) циферблатные

д) цифровые электронные

4. по виду отсчета показаний взвешивания

а) с визуальным отсчетом

б) с документальной регистрацией (автоматическим печатанием чеков)

5. По способу снятия показаний

а) с местным способом снятия показаний

б) с дистанционным способом снятия показаний



Требования, предъявляемые к весам

1. Метрологические

- а) устойчивость - свойство весов самостоятельно возвращаться в состояние равновесия после 2-х, 3-х колебаний стрелки;
- б) чувствительность - свойство весов реагировать на незначительные изменения массы;
- в) постоянство показаний - свойство весов давать одинаковые показания при многократном взвешивании одного и того же товара независимо от его положения на платформе;
- г) точность взвешивания - свойство весов давать показания массы с отклонением от настоящего значения в пределах допустимой погрешности;

2. Эксплуатационные

- а) надежность - способность весов безотказно выполнять свои функции в процессе эксплуатации;
- б) наглядность показаний - хорошая обозримость и читаемость показаний весов;
- в) максимальная скорость взвешивания - способность весов быстро приходить в состояние равновесия;

3. Санитарно-гигиенические

предусматривают изготовление весов из нейтральных материалов, не вступающих во взаимодействие с товаром; конструкция весов должна быть удобной для чистки и мытья.



Буквенно-цифровая индексация весов

Р – рычажные

Э – электронные

Н – настольные

Ц – циферблатные

П – платформенные

В – весы

Характеристика основных технических и эксплуатационных данных различных весов заложена в их условную буквенно-цифровую индексацию. Например,

ВНЦ-10 (весы настольные циферблатные с максимальным пределом взвешивания 10 кг.)

РНЦ – 3 (весы настольные циферблатные рычажного типа с максимальным пределом взвешивания 3 кг.)

РП – 500 (весы товарные рычажные платформенные с максимальным пределом взвешивания 500 кг.)

ВЭ – 15т (весы электронные с максимальным пределом взвешивания 15 кг. и возможностью компенсации тары)



Торговое измерительное оборудование

применяется совместно с весами для осуществления операций, связанных с приемкой товаров, подготовкой их к продаже и отпуском.

1. **Гири** – для определения массы товара.

а) обыкновенные – применяются на ВНЦ-10; выпускаются 5 классов; в комплект входят гири 5г, 500г, 1кг, 2кг, 5кг, 10кг; имеют форму цилиндра массой до 2кг, цилиндра с ручкой- 5 и 10кг.

б) условные – используют на весах товарных сотенных в соотношении 1/100; их так называют, потому что на них указывают условную массу груза; имеют форму цилиндра с радиальным вырезом.

в) образцовые – служат для поверки весов и гирь на точность; находятся в специальном футляре, каждая гиря в отдельной ячейке.

Гири поступают в торговлю комплектом вместе с весами.

Все гири изготавливаются из чугуна и стали. Имеют тарировочную полость, которая используется для регулирования массы. Ее заполняют металлическим балластом, потом закрывают алюминиевой пробкой, на которую ставят поверительное клеймо. На клейме указывают дату и место клеймения, массу гири.

Гири поверяются и клеймятся не реже 1 раза в год.



ВНЦ-10

Техническая характеристика

максимальный предел взвешивания - 10кг.

минимальный предел взвешивания - 50г.

допустимая погрешность $\pm 2,5$ г.

цена деления - 5г.

Весы имеют двухсторонний циферблат, на котором нанесены:

1) шкала с делениями

2) минимальный и максимальный пределы взвешивания

3) цена деления

4) заводской номер и тип весов

5) наименование завода-изготовителя

6) товарный знак

7) ГОСТ изготовления

8) год выпуска

На кожухе устанавливают пломбу с поверителем, сверху закрывают металлическим (алюминиевым) колпачком.

Поверяются и клеймятся весы 1 раз в год.



РНЦ-3

(одноплощадные, с круглым циферблатом)

Техническая характеристика

**максимальный предел взвешивания - 3кг.
минимальный предел взвешивания - 20г.
допустимая погрешность \pm
цена деления - 5г.
компенсация тары - не более 400г.**

**Корпус весов покрыт кожухом.
Круглый двухсторонний циферблат
со стрелками имеет 600 делений.
Фиксация значения массы
взвешиваемого груза осуществляется
при помощи стрелки на круглой
шкале циферблата.**



2. Меры объема – для отмеривания жидких товаров.

а) алюминиевые кружки – выпускают вместимостью 0,25; 0,5; 1 и 2л.

б) алюминиевые цилиндры – с дугообразной длинной ручкой, на которой ставится поверительное клеймо; применяют для розлива молока.

в) стеклянные мерные кружки – изготавливают вместимостью 0,25 и 0,5л; применяют при продаже пива, кваса и безалкогольных напитков.

г) мензурки – гладкие цилиндрические или конические стаканы вместимостью 0,1 и 0,2л; используют для отмеривания соков и сиропов.



Техническая характеристика

максимальный предел взвешивания - 15кг.

минимальный предел взвешивания - 40г.

допустимая погрешность ± 2 г.

максимальная компенсация тары - 6кг.

Принцип работы основан на преобразовании деформации чувствительного элемента, возникающей под действием веса взвешиваемого товара, в электрический сигнал, который преобразуется в цифровую форму и передает результат обработки на цифровые индикаторы «масса», «цена» и «стоимость».

Высокие технические и эксплуатационные характеристики обеспечивает встроенный микропроцессор со специально разработанными программами.



РП-500

(предназначены для взвешивания больших масс грузов)

Техническая характеристика

- **максимальный предел взвешивания - 500г.**
- **минимальный предел взвешивания -**
- **цена деления -**
- **допустимая погрешность \pm**

Весы товарные гирно-шкальные устроены по принципу неравноплечих рычагов. В торговле наиболее широко распространены весы с соотношением плеч 1/100, называемые сотенными. На них груз массой 100 кг уравнивается гирей в 1 кг. Весы выпускают с наибольшим пределом взвешивания 500 кг, 1, 2, 3 т.

При взвешивании следует пользоваться только условными гирями с радиальным вырезом, предназначенными для данных весов.



Клавишное устройство

- Цифры от «1» до «27» - ячейки памяти
- «М» - клавиша внесения цены в память
- Цифры от «0» до «9» - клавиши набора суммы
- «Х» - вычисление стоимости штучного товара
- «Σ» - общая стоимость покупки
- «+» - сложение стоимости покупок
- «Т» - компенсация тары
- «С» - сброс показаний



					7	8	9	Х
					4	5	6	Σ
4	5	6	7		1	2	3	+
М	1	2	3		0	00	С	Т

Весы электронные CAS AP SERIES

Техническая характеристика

- максимальный предел взвешивания - 6кг.
- минимальный предел взвешивания - 40г.
- допустимая погрешность ± 2 г.
- компенсация тары -

Весы имеют устройство индикации, которое состоит из 3-х индикаторов: «масса», «цена», «стоимость».

При включении весы проходят тестирование с последовательным перебором на всех разрядах индикаторов цифр от «0» до «9». После завершения тестирования раздается звуковой сигнал.



Клавишное устройство

Цифры от «0» до «9» - клавиши набора суммы

«C» - сбрасывание показаний цены

«M 1» - «M 7» - ячейки запоминания цены товара

«MC» - сброс общей суммы покупки

«MR» - подсчет общей суммы покупки

«M+» - прибавление стоимости товара к общей сумме покупки

«MEMORY» - вход в режим памяти

«TARE» - компенсирует вес тары

«ZERO» - коррекция ненагруженных весов

«ON/OFF» - включение/выключение дисплея



7	8	9						
4	5	6		M1	M2	M3	M4	M5
1	2	3		M6	M7	MC	MR	M+
0		C		MEMO RY	TARE	ZERO		ON/ OFF

Поверка и клеймение весоизмерительного оборудования

Все виды измерительного оборудования периодически подвергают: 1) техническому осмотру (проверяют чистоту и исправность весов) 2) контрольным испытаниям на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний, чтобы выяснить их пригодность к эксплуатации (сверяют меру и показания весов с образцовыми, выявленные отклонения не должны превышать допустимых погрешностей).

Приборы, которые имеют отклонения свыше установленных стандартами допустимых погрешностей, направляют в ремонт или списывают как непригодные к эксплуатации.

Поверку и клеймение выполняют при выпуске с завода, после капитального ремонта и в процессе эксплуатации:

- 1) весы и гири – не реже 1 раза в год,
- 2) меры объема – не реже 1 раза в 2 года.

Керамические гири и стеклянные меры клеймят только при выпуске с завода.

Ответственность за исправное состояние и правильное использование приборов несет:

- 1) на рабочем месте – продавец,
- 2) в отделе – заведующий,
- 3) в магазине – руководитель предприятия.

Из числа работников назначают ответственное лицо, за которым закрепляют все приборы. За обсчет, обмер, обвес, пользование непроверенными приборами виновных привлекают к строгой ответственности, вплоть до уголовной.



Уход за весоизмерительным оборудованием

Измерительное оборудование необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте. Хороший уход удлинит срок их службы, позволяет реже ремонтировать. Пыль и грязь удаляют мягкой тряпкой. В процессе работы на весах в течение дня периодически удаляют с площадок остатки продуктов и влаги; после соприкосновения площадок с товаром, их протирают теплой водой с мылом или содой, ополаскивают и насухо вытирают. Для предохранения от ржавчины корпус весов протирают сухой тряпкой, а никелированные части – тряпкой, смоченной трансформаторным маслом, и вытирают насухо.

Гири протирают сухой тряпкой в процессе работы на весах.

Загрязненные жиром гири моют в теплой воде с мылом или содой, вытирают и просушивают. Для предохранения от ржавчины гири периодически смазывают машинным маслом и насухо вытирают или покрывают тонким слоем олифы с графитом.

Меры объема промывают после работы теплой водой и просушивают. Для обеспечения контроля за приборами и правильным их учетом все весы, поступающие в магазин, снабжают паспортом, в котором указывают:

- 1)наименование, тип и заводской номер весов,**
- 2)наименование завода-изготовителя,**
- 3)даты всех поверок и ремонтов,**
- 4)пределы взвешивания,**
- 5)ответственное лицо.**



**Правильная эксплуатация
весоизмерительного оборудования
обеспечивает точный учет товаров,
способствует сохранению
товароматериальных ценностей и
повышению культуры обслуживания.**

Вывод