


Задание :

Выполнить чертежи, которые на слайдах.


На формате , с соблюдением масштаба и типов линий.

а



1. Перечертить чертёж контура детали в масштабе 2:1.
2. Нанести размеры.


2:1







б

Деление окружности на равные части

Деление окружности на 3, 6 и 12 равных



Для построения чертежей данных деталей, предметов необходимо уметь делить окружность на три, шесть и двенадцать равных частей.






Деление окружности на равные части

Деление окружности на 5 и 10 равных







Для построения чертежей данных деталей, предметов, орнаментов необходимо уметь делить окружность на пять и десять равных частей.




Деление окружности на равные части

Деление окружности на 4 и 8 равных частей

Для построения чертежей данных деталей, орнаментов необходимо уметь делить окружность на четыре и восемь равных частей.





Фланец