

Дата выявления: 22.09.22	Дата поставки: 2022	Процесс: производство		Класс дефекта
Поставщик: ООО ДАКАР			п.10.9	
Наименование: спойлер над кабиной		№ детали: 172422-8419001		C
Дефект: царапины, потертости				
Кол. забракованных: 2шт.		Кол. проверенных: 3шт.		

NOK

