

Способы контроля качества штукатурки.



Требования к качеству штукатурок

- Точность выполнения штукатурок должна отвечать требованиям СНиП III-21-73 «Отделочные работы»



- Неровности поверхности обнаруживают, прикладывая к поверхности правило или шаблон длиной 2м в разных направлениях вертикально, горизонтально, по диагонали.



Точность выполнения штукатурки

Показатель	Простая	Улучшенная	Высококачественная и декоративная
Неровности поверхности	Не более трех глубиной или высотой до 5 мм	Не более двух глубиной до 3 мм	Не более двух глубиной или высотой до 2 мм.
Отклонения поверхности от вертикали	15 мм на всю высоту помещения.	2 мм на 1м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения.	1 мм на 1 м высоты, но не более 7 мм на всю высоту помещения.
От горизонтали	15 мм на все помещение.	2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами , балками.	1 мм на 1м длины, но не более 7 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками.
Лузг, усенков, оконных и дверных откосов, по вертикали и горизонтали	10 мм на весь элемент.	2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент.	1 мм на 1м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент.
Ширины оштукатуренного откоса от проектной, мм	Не проверяется.	3	2

Улучшенная и Высококачественная штукатурка.

- Поверхности под улучшенную и высококачественную штукатурки провешивают, устраивают марки и маяки.
- Если отклонения оказываются больше норм, приведенных в таблице их устраняют (срезают раствор или дополнительно накладывают)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

