




**ЗАО «КИНЕЛЬАГРОПЛАСТ»**

**Уровень брака и  
дефекты,  
выявленные  
у потребителей  
за 2020г.**



## Уровень внешнего брака ЗАО «Кинельагропласт» в 2020г.




**Превышение уровня РРМ из-за выявленного брака у потребителей:**

1. **Январь** – Джи-Эм АВТОВАЗ
2. **Февраль** – Джи-Эм АВТОВАЗ
3. **Март** – Джи-Эм АВТОВАЗ
4. **Апрель** – нет
5. **Май** – ЛАДА Запад ТЛТ, ГАЗ
6. **Июнь** – нет
7. **Июль** – ЛАДА Запад ТЛТ
8. **Август** –
10. **Октябрь** –
11. **Ноябрь** –
12. **Декабрь** –



## Уровень дефектности по основным потребителям


Уровень PPM по потребителю АО "АВТОВАЗ" за 2020 год





# Уровень дефектности по основным потребителям


Уровень PPM по потребителю FORD, 2020г





# Уровень дефектности по основным потребителям

Уровень PPM по потребителю ЗАО "Джи-Эм АВТОВАЗ" за 2020г.



## **Причина превышения PPM у потребителя ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ» :**


- 1.январь** - 2123-8104106 (43 шт. – излом фиксатора при монтаже), 2123-8104107 (6 шт. – излом фиксатора при монтаже), 2123-8104104 (1 шт. – излом фиксатора при монтаже), 2123-847128 (700 шт. – затруднен монтаж)
- 2.Февраль** - 2123-8104105 (1 шт. – недолив), 2123-8101349 (51 шт. – деформация)
- 3.Март** - 2123-8101349 (21 шт. – деформация), 2123-8104105/ 106/ 107 (3 шт. – недолив)
- 4.Апрель** –нет
- 5.Май** – 2123-8101349 (1 шт. – деформация), 2123-1311014 (1 шт.- трещина)
- 6.Июнь** – нет
- 7.Июль** – 2123-8119054 (1 шт. недолив), 2123-8101349 (3 шт. – повреждение), 2123-6314014 (1 шт. – включение)



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

2123-8104104/ 106/ 107

Корпус дефлектора вытяжной вентиляции



**Излом фиксатора при монтаже**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

2123-8104105/106/107

Корпус дефлектора вытяжной вентиляции



**Недолив**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-847128**

**Прокладка упора капота**

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ	
	ЗАО "Кинельагропласт" 446430, Самарская обл., г.Кинель, ул. Ильмень, 16 Тел.: (84663) 2-13-52 Номер упр. листа: 001684010
Обозначение изделия	<b>21230-8407128-00-0</b>
Наименование изделия	Прокладка упора капота /HOOD STOP GASKET
Марка материала	Топлен М-122
Номенклатура:	403025063
Дата изготовления	<b>03.12.2019</b>
Соответствует требованиям ТУ	ТУ 2291-007-21168666-2008
№ заключения	<b>750</b>
Количество, шт.	
Литейщик/сборщик	Бледных Марина Генадьевна
Номер партии	03/12/19-1-309-Г
	Штамп ОТК

**Затруднен монтаж**





# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-8101349**

**Воздухопровод обогрева ног водителя**



**Деформация**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-8101349**

**Воздухопровод обогрева ног водителя**



**Деформация**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-8101349**

**Воздухопровод обогрева ног водителя**



**Повреждение**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-1311014**  
**Бачок расширительный**




**Трещина**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-6314014**

**Бачок омывателя стекла двери задка**



**Включение**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-8119054**

**Щиток водоотражательный**




**Недолив**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

**2123-1109010**

**Фильтр воздушный в сборе**




**Отсутствует фиксация  
прокладок**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ООО «ЛАДА Запад ТЛТ» (Джи-Эм АВТОВАЗ)

## 2123-1109010 Фильтр воздушный в сборе




**Отсутствует поролон**





# Уровень дефектности по основным потребителям

Уровень PPM по потребителю ОАО "АВТОКОМ" (ГАЗ) в 2020г.



**Причина превышения PPM у потребителя ОАО «АВТОКОМ» (ГАЗ) :**

**1.Май - 33098-8401020 (1 шт. – недолив)**



# Виды дефектов, выявленных у потребителя ОАО АВТОКОМ« (ГАЗ)

## 33098-8401020 Решетка радиатора




**Недолив**



# Уровень дефектности по внутреннему браку

## Внутренний брак, 2020 год



## Стоимость внутреннего брака, 2020г.





***Спасибо за внимание!***

