

Настройка харвестерной головки Н7





Оглавление

1. [Регулировка давления насоса харвестерной головки](#)
2. [Калибровка датчика давления харвестерного круга](#)
3. [Настройка установок пропо помпы](#)
4. [Биллютень давлений](#)
5. [Настройка манипулятора](#)
6. [Калибровка передатчика давления харвестерной головки](#)
7. [Клапан понижения давления- электрический](#)
8. [Закрытие передних ножей](#)
9. [Открытие передних ножей](#)
10. [Закрытие роликов подачи](#)
11. [Открытие роликов подачи](#)
12. [Закрытие задних ножей](#)
13. [Открытие задних ножей](#)
14. [Давление лезвия пилы](#)
15. [Подъем головки](#)
16. [Гидромотор пилы](#)
17. [Насос смазки лезвия пилы](#)
18. [Пропорциональная подача вперед](#)
19. [Пропорциональная подача назад](#)
20. [Техническое-Установки](#)
21. [Заточка сучкорезных ножей](#)
22. [Регулировка оси ножей и роликов подачи](#)

1. Регулировка давления насоса х\г и клапана понижения давления.

- Подсоединим первый манометр в точку замера Н под капотом, второй манометр к клапану понижения давления под кабиной
- Краны на головку закрыты
- Запустим двигатель , в обслуживании нажмем max
- Включим рабочие обороты (на всех двигателях евро3- 1620,1630 rpm)
- Давление харвестерного круга в точке замера Н- 300 bar, в точке замера клапана понижения давления (механического)- 275 bar.
- При расхождении давлений в точке замера Н- регулируем болтом на клапане понижения давления
- При расхождении давлений в точке замера КПД- регулируем болтом минимальной регулировки на регуляторе насоса харвестерной головки

Разность давлений между MP1 и MP2 представляет собой начальное давление 25 bar



3- регулировка мин. На регуляторе насоса х\г
 4- регулировка макс. давления на клапане понижения давления MP2- точка замера кпд MP1 – точка замера давления харвестерного круга (Н)

Не вскрывай пломбу на клапане понижения давления не имея новой пломбы с собой!

2. Калибровка датчика давления харвестерного круга

- На закрытых кранах харвестерного круга необходимо произвести калибровку датчика харвестерного круга:
- на заглушенной машине при включенном зажигании показываем в графике какое значение A/d при отсутствие давления
- далее запускаем двигатель, ставим галочку (включить ручное управление, активируем головку)
- при увеличении мА получаем значение электронного показателя, который вносим в графу A/d, а показания давления берем с манометра (погрешность системы +/- 5 бар)

Температура гидравлического масла должна быть не менее 20 гр. Манометр подсоединен в точку замера под капотом Н.

По окончании калибровки – нажми установить, перезагрузи модуля и зайти в пункт обработку.

ПОНССЕ ОптИв 4.710

Программы

Базовая машина - датчики, управление

Функция	A/D	bar	Давление (bar)
Блокировка циркуляции охлаждения	211	0	600
Выключатель дворника	470	128	500
Выключатель дворника	675	230	400
Давление харвестерного круга	1017	404	300

Датчик ограничения кресла
Количество топлива
Нижний предел давления поддки
Освобождение задней тяги
Переключатель блокировки дифференциала, зад
Переключатель блокировки дифференциала, оба
Переключатель режима дворника
Переключатель сигнала подтверждения
Потенциометр периодического движения стеклоочистителя
Сенсор водителя
Ступени вверт
Температура гидравлического масла
Уровень блокировки фильтров (возвратный), Сигнал
Уровень резервуара гидравлического масла

Калибровка - Давление харвестерного круга

A/D bar Давление (bar)

0 100 200 300 400 500 600

0 200 400 600 800 1000

Неоткалиброванный результат измерения (A/D)

Клапан понижения давления - Базовый уровень

Базовый уровень (mA): 0

Помощь ОК Отмена

УСТАНОВКИ

Харвестерная головка 0, Тип Н8

Подключение Установка

Давление харвестерного круга

Калибровка

Заводские установки Установки Установить

Калибровка тока Установки Помощь

ПОНССЕ kv_15_d1-130112-152c 14:14

ПОНССЕ ОптИв 4.710

Программы

Базовая машина - датчики, управление

Функция	A/D	bar	Давление (bar)
Блокировка циркуляции охлаждения	211	0	600
Выключатель дворника	470	128	500
Выключатель дворника	675	230	400
Давление харвестерного круга	1017	404	300

Датчик ограничения кресла
Количество топлива
Нижний предел давления поддки
Освобождение задней тяги
Переключатель блокировки дифференциала, зад
Переключатель блокировки дифференциала, оба
Переключатель режима дворника
Переключатель сигнала подтверждения
Потенциометр периодического движения стеклоочистителя
Сенсор водителя
Ступени вверт
Температура гидравлического масла
Уровень блокировки фильтров (возвратный), Сигнал
Уровень резервуара гидравлического масла

Калибровка - Давление харвестерного круга

A/D bar Давление (bar)

0 100 200 300 400 500 600

0 200 400 600 800 1000

Неоткалиброванный результат измерения (A/D)

Клапан понижения давления - Базовый уровень

Базовый уровень (mA): 195

Помощь ОК Отмена

УСТАНОВКИ

Харвестерная головка 0, Тип Н8

Подключение Установка

Давление харвестерного круга

Калибровка

Заводские установки Установки Установить

Калибровка тока Установки Помощь

ПОНССЕ kv_15_d1-130112-152c 14:16

3. Настройка установок пропорциональной помпы

- Выставим все значения согласно биллютня, подходящему для конкретной машины
- Проверить ramp up в настройках крана для каждого водителя водителя(кроме ротатора- остальные не менее 500 ms)

[Биллютенъ по давлениам находится здесь- нажми на ссылку](#)

[Биллютенъ по настройки крана находится здесь- нажми на ссылку](#)

ERGO 6W / ERGO 8W + H6/H7/H7eusa/550 051137 →

1. SAUER DRIVE HYDRAULICS			Attention!
Max. pressure	450	bar	
Charge pressure	28	bar	+ 2 bar / - 0 bar
Drive motor pressure cut	370	bar	
2. CRANE PUMP			
Stand-by pressure	25	bar	
Max pressure	190	bar	HN125
Max pressure	235	bar	HN200/C4
Max pressure	245	bar	C33
Max pressure	260	bar	C44
3. HARVESTER PUMP			
Stand-by pressure	25	bar	
Max pressure H6/H7/550	280	bar	Electrically adjusted
Pressure cutter H6/H7/550	300	bar	
Flow adjustments			Max flow levels (1800 rpm)
Base level	340	mA	140 l/min
Other movements	Saw level +10mA	mA	Depends of the head
Saw 18 0m'	410	mA	200 l/min
Saw 30 0m'	450	mA	225 l/min
Saw 30 0m' with 1/2 chain	390	mA	180 l/min
Slow feed	Look fast feed	mA	Depends of the head
Fast speed H6/H7eusa	500	mA	280 l/min
Fast speed H7	550	mA	320-330 l/min
Crane	0	mA	
Ramp (control levels):	H6/H7/650	0	ms
Sawing starting ramp	H6/H7/650	300	ms
Fast feed starting ramp	H6/H7/650	0	ms
Crane start and end ramp	H6/H7/650	0	ms
Filtering:	Prop.pump filtering	50	ms
	Pres./red.valve filtering	50	ms
4. PRESSURE REDUCING VALVE			
Base level H7, 550	160	bar	
Harvester head up H7, 550	160	bar	
Rotator control	190	bar	
Feeding H7, 550	280	bar	
Sawing H7, 550	280	bar	
Brake circuit	190	bar	
Active damping	210	bar	
6. DIFFERENTIAL LOCK			
	30	bar	
8. WORKING BRAKE			
	65	bar	
7. CRANE SWING BRAKE			
	40	bar	3rd block 1st. valve
8. BRAKE CIRCUIT Reducer			
	190	bar	
8. BRAKE CIRCUIT LOADING			
	min.120 max. 160	bar	
10. PARKING BRAKE front axle			
	100	bar	050984+
11. PARKING BRAKE RELIEF front			
	120	bar	050984+
12. PARKING BRAKE REAR AXLE			
	Feed pressure	bar	
13. DRIVE BRAKE (pedal force)			
	~ 80	bar	Not adjustable
14. STUMP SPRAY			
	100	bar	

4. Калибровка передатчика давления харвестерной головки

- Подсоединим манометр к точки замера датчика на харвестерной головки
- Краны открыты
- на заглушенной машине при включенном зажигание показываем в графике какое значение A/D при отсутствие давления
- далее запускаем двигатель, рабочие обороты, ставим галочку (включить ручное управление, активируем головку)
- при увеличении мА получаем значение электронного показателя, который вносим в графу A/D , а показания давления берем с манометра

После выставления значений нажмем установить, перезапустим модуля, войдем в обработку. Теперь значения манометра и показания передатчика должны совпадать. После калибровки датчик можно демонтировать, калибровку производить каждые 2000 моточасов.

The screenshots show the 'Калибровка - Передатчик давления харвестерной головки' window in the PONSSE software. The window is divided into several sections:

- Table 1 (Left):** A/D vs. bar vs. Давление (бар)
- Table 2 (Right):** A/D vs. bar
- Graph:** A plot of Давление (бар) vs. Неоткалиброванный результат измерения (A/D) showing a linear relationship.
- Buttons:** Подключение, Установки, Калибровка, Заводские установки, Установки, Установить.

Left Screenshot Data:

А/D	bar	Давление (бар)
0	0	0
143	31	350
245	55	300
357	83	250
483	113	200
595	138	150
653	155	100
680	167	50
799	198	0
1023	270	0

Right Screenshot Data:

А/D	bar
58	3
170	34
282	67
401	107
496	141
591	172
663	199
744	219
819	244
1023	325

5. Регулировка клапана понижения давления (электрического)

- Запустим двигатель
- Краны открыты
- Рабочие обороты
- Зайдем в обслуживание- базовая машина управление- клапан понижения давления
- Активируем x\г
- При однократном клике на функцию датчик давления покажет установленное значение функции
- Выставим все давления функций согласно биллютня [\(\(биллютень здесь \)\)](#)
- После регулировок нажмем установить, перезапустим модуля, зайдем в обработку

ERGO SW / ERGO SW + H6/H7/H7e/CA550 051137 →			
1. SAUER DRIVE HYDRAULICS			
Max. pressure	450	bar	Attention!
Crane pressure	25	bar	= 2 bar / - 0 bar
CRH motor pressure cut	370	bar	
2. CRANE PUMP			
Stand-by pressure	25	bar	
Max pressure	190	bar	HN125
Max pressure	235	bar	-HN200/C4
Max pressure	245	bar	C33
Max pressure	250	bar	C44
3. HARVESTER PUMP			
Stand-by pressure	25	bar	
Max pressure H6/H7/550	280	bar	Electrically adjusted
Pressure cutter H6/H7/550	300	bar	
Flow adjustments			
Base level	340	mA	140 l/min
Other movements	Saw level =10mA	mA	Depends of the head
Saw 18 cm	410	mA	200 l/min
Saw 30 cm	450	mA	235 l/min
Saw 30 cm with 3rd chain	390	mA	180 l/min
Slice feed	Lock fast feed	mA	Depends of the head
Fast speed H6/H7/550	500	mA	280 l/min
Fast speed H7	550	mA	320-330 l/min
Crane	H6/H7/550	0	ms
Ramp (control levels):	H6/H7/550	0	ms
Sawing starting ramp	H6/H7/550	300	ms
Fast feed starting ramp	H6/H7/550	0	ms
Crane start and end ramp	H6/H7/550	0	ms
Filtering:	Prop. pump filter/2	50	ms
	Pressure valve filtering	50	ms
4. PRESSURE REDUCING VALVE			
Base level H7, 550	160	bar	
Harvester head up H7, 550	160	bar	
Rotator control	190	bar	
Feeding H7, 550	280	bar	
Feeding H7, 550	280	bar	
Brake circuit	190	bar	
Active damping	210	bar	
6. DIFFERENTIAL LOCK			
WORKING BRAKE	65	bar	
7. CRANE SWING BRAKE			
BRAKE CIRCUIT Reducer	190	bar	
8. BRAKE CIRCUIT LOADINGS			
min:120 max:160	bar		
10. PARKING BRAKE front axle			
	100	bar	050984→
11. PARKING BRAKE RELIEF front			
	120	bar	050984→
12. PARKING BRAKE REAR AXLE			
	Feed pressure	bar	
13. DRIVE BRAKE (pedal force)			
	~ 80	bar	Not adjustable
14. STUMP SPRAY			
	100	bar	

ПОНССЕ Opti4G 4.710

Программы

Базовая машина - управление

Функция

Ropsse Cut

Блокировка дифференциалов, зад

Блокировка дифференциалов, оба

Зуммер реверса задней рамы

Зуммер реверса передней рамы

Измерение тока: Обрызгивание пней

Клапан понижения давления

Мотор стеклоочистителя

Обрызгивание пней

Освобождение задней тяги

Прерывание спрыз

Пропорциональная помпа

Сигнальный зуммер, высокий

Сигнальный зуммер, тихий

Сигнальный свет

Укрепление края ступа

Чистка ветрового окна

Уровень контроля

Базовый уровень (mA): 429

Подъем головки вверх (mA): 429

Управление ротором (mA): 480

Медленная подача (mA): 630

Загрузка колесного тормоза (mA): 450

Быстрая подача (mA): 630

Активная подвеска (mA): 510

Пиление (mA): 590

Инвертированная функция редукционного клапана

Давление харвестерного круга

ОК Отмена

УСТАНОВКИ

Харвестерная головка 0, Тип H6

Подключение

Установки

Клапан понижения давления

Регулировка

Давление харвестерного круга

Заводские установки

Установки

Установить

Калибровка тока

Установки

Помощь

PONSSE kv_15_01-130112-152c 15:17

6. Закрытие передних ножей

Выполним
автоматическую
калибровку
сжатия передних
ножей

Передние ножи

mA	bar
0	0
483	20
512	40
530	50
555	60
574	70
592	80
634	100
674	120
720	140

Давление (бар)

Ток (mA)

Передние ножи: Измерение давления + настройки

Базовый уровень (mA): 0

Передачик давления харвестерной

Настройки включить

Помощь Автоматический OK Отмена

Заводские установки Установки Установить

Калибровка тока Установки Помощь

ПОНССЕ kv_15_d1-130112-1525 15:20

Min-25 bar
Max-160 bar

Клапан давления передних ножей

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое
изменения уровня давления начала подачи Подача назад

График сжатия

Минимальное сжатие
25 bar

Максимальное сжатие
160 bar

График сжатия
Настройки

OK Отмена




График давлений
передних ножей здесь

Клапан давления передних ножей

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

График сжатия **изменения уровня давления**
назад лопаты Подача назад

Подача вперед

Предел диаметра (mm): 55

0 1000

Дистанция (cm): 50

0 200

Смещение уровня давления (bar): -10

-50 50

Подача назад

Предел диаметра (mm): 50

0 1000

Дистанция (cm): 50

0 200

Смещение уровня давления (bar): -30

-50 50

OK Отмена

Клапан давления передних ножей

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

График сжатия изменения уровня давления начала подачи **Подача назад**

Функциональный режим
Кривая давления и смещение давления

Подача назад, смещение уровня давления (bar): -30

-100 100

OK Отмена

Клапан давления передних ножей

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

Давление закрытия ножей

95 bar

Время активизации давления закрытия (ms): 0

3000

OK Отмена

Клапан давления передних ножей

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование **Пропорциональный привод** Другое

Минимальный контрольный уровень (mA): 400

0 1000

Максимальный контрольный уровень (mA): 650

0 1000

OK Отмена

Клапан давления передних ножей

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

Изменение давления при стоянке Максимальное давление

20 bar 160 bar

Изменение давления при валке

20 bar

OK Отмена


7. Регулировка открытия передних ножей

Открыть передние ножи 

Уровень контроля

Минимальный контрольный уровень (mA): 300



Максимальный контрольный уровень (mA): 650


Контрольный уровень (mA): 600



Закончить демпфирование


Уровень демпфирования (mA): 390


Время демпфирования (ms): 0


Зона демпфирования (%): 30



Расстояние рубки сучьев

Открытие в процессе рубки сучьев (mm): 0


Расстояние рубки сучьев (cm): 0


8. Регулировка закрытия роликов подачи

Выполним
автоматическую
калибровку сжатия
роликов подачи



Min-25 bar
Max-170 bar

Клапан давления роликов подачи

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Минимальное сжатие
25 bar

Максимальное сжатие
170 bar

График сжатия
Настройки

OK Отмена




График давлений
закрытия роликов
подачи здесь

Клапан давления роликов подачи

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

График сжатия **изменения уровня давления** Подача назад

Подача вперед

Предел диаметра (mm): 300

0 1000

Дистанция (cm): 150

0 200

Смещение уровня давления (bar): 0

0 50

Подача назад

Предел диаметра (mm): 300

0 1000


Дистанция (cm): 150

0 200

Смещение уровня давления (bar): 0

0 50

OK Отмена



Клапан давления роликов подачи

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

Давление закрытия подающих роликов

90 bar

Время активизации давления закрытия (ms): 0

3000


OK Отмена

Клапан давления роликов подачи

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование **Пропорциональный привод** Другое

Минимальный контрольный уровень (mA): 400



0 1000

Максимальный контрольный уровень (mA): 650



0 1000

OK Отмена

Клапан давления роликов подачи

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

Изменение давления при стоянке Максимальное давление

20 bar 170 bar

Изменение давления при валке

20 bar

OK Отмена

9. Регулировка открытия роликов подачи

Открыть ролики подачи ✕

Уровень контроля

Минимальный контрольный уровень (mA): 300
0 ————— 1000

Максимальный контрольный уровень (mA): 650
0 ————— 1000

Контрольный уровень (mA): 650
0 ————— 1000

Контрольный уровень , частичное ра... (mA): 650
0 ————— 1000

Закончить демпфирование

Уровень демпфирования (mA): 520
0 ————— 700


Время демпфирования (ms): 0
0 ————— 3000

Зона демпфирования (%): 10
0 ————— 40

OK Отмена

10. Регулировка закрытия задних ножей

Выполним
автоматическую
калибровку сжатия
задних ножей



Min-27 bar
Max- 160 bar

Клапан давления задних ножей

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Минимальное сжатие
27 bar

Максимальное сжатие
160 bar

График сжатия
Настройки

OK Отмена




График давления задних ножей здесь

Клапан давления задних ножей

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

График сжатия **разности уровней давления**
изача лапам Подача назад

Подача вперед

Предел диаметра (mm): 50

0  1000

Дистанция (cm): 50

0  200

Смещение уровня давления (bar): -20

-50  50

Подача назад

Предел диаметра (mm): 300

0  1000

Дистанция (cm): 50

0  200

Смещение уровня давления (bar): 20

-50  50

OK Отмена

Клапан давления задних ножей

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое
изменения уровня давления начала подачи


График сжатия **Подача назад**

Функциональный режим
Кривая давления и смещение давления

Подача назад, смещение уровня давления (bar): 0

-100 100

OK Отмена



Клапан давления задних ножей

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование **Пропорциональный привод** Другое

Минимальный контрольный уровень (mA): 400

0 1000

Максимальный контрольный уровень (mA): 650

0 1000

OK Отмена

Клапан давления задних ножей

График сжатия изменения уровня давления начала подачи Подача назад

Закончить демпфирование Пропорциональный привод Другое

Изменение давления при стоянке
20 bar

Изменение давления при валке
20 bar

Максимальное давление
160 bar

OK Отмена

11. Регулировка открытия задних ножей

Открыть задние ножи ✕

Уровень контроля

Минимальный контрольный уровень (mA): 300
0 ————— 1000

Максимальный контрольный уровень (mA): 650
0 ————— 1000

Контрольный уровень (mA): 520
0 ————— 1000

Закончить демпфирование

Уровень демпфирования (mA): 380
0 ————— 700


Время демпфирования (ms): 0
0 ————— 3000

Закончить демпфирование, используется

OK Отмена

12. Давления лезвия пилы

Выполним
автоматическую
калибровку давления
лезвия пилы



Давления и возврат лезвия пилы

OptiService - Настройки пилы

Αααααααα εεεεεεεε ιιιιιιιι
Íáíáíáíá íééíáíé óáíé
Ñíàçèà íééúííé óáíé

Минимальный контрольный уровень (mA): 100

0 1000

Максимальный контрольный уровень (mA): 300

0 1000

Торможение, контрольный уровень (mA): 120

0 1000

Торможение, начальный угол (°): 35

0 100

Торможение, конечный угол (°): 3

0 100

OK Отмена

Оборот пиловой пилы

OptiService - Настройки пилы

Аааааааа аааааааа теее

Настройка параметров пилы

Настройка параметров пилы

Минимум (mA): 300

0 1000

Максимум (mA): 600

0 1000

Крутизна подъема (ms): 150

0 1000

Спусковая крутизна (ms): 200

0 1000

Опережение начала замедления (°): 0


0 100

Контрольный уровень , уменьшение (%): 0


0 100

OK Отмена


Насос смазки лезвия пилы



13. Подъем головки вверх



14. Наклон головки вниз



15. Пропорциональная подача вперед

Поддача вперед

Уровень контроля

Ohjaustasot

Минимум контрольный уров... (mA): 310

0 1400

Максимальный контрольный ур... (mA): 650

0 1400

Максимальный контрольный ур... (mA): 650

0 1400

Уровни скорости

Уровень медленной подачи (%): 30

0 100

Уровень медленной подачи с под... (%): 25

0 100

Крутизна

Пропорциональная ручная подача

Ручная подача вперед, горизонтальный

Ручная подача вперед, харв.гол. поднять

OK Отмена

Пропорциональная подача вперед

Подача вперед ✕

Уровень контроля

Крутизна, подача вперед

Крутизна акселерации (ms): 200

0 ————— 1000

Замедление реверса (ms): 200

0 ————— 1000

Крутизна, с медленной подачи на останов

Ускорение при поиске пилового... (ms): 450

0 ————— 1000

Крутизна

Крутизна, с быстрой подачи на

Время замедления (ms): 0

0 ————— 1000

OK Отмена

16. Пропорциональная подача назад

Подача назад

Уровень контроля

Ohjaustasot

Минимальный контрольный уро... (mA): 305

0 1400

Максимальный контрольный ур... (mA): 650

0 1400

Максимальный контрольный ур... (mA): 650

0 1400

Уровни скорости

Уровень медленной подачи (%): 30

0 100

Уровень медленной подачи с под... (%): 25

0 100

Крутизна


Пропорциональная ручная подача

Ручная подача назад, горизонтальный

Ручная подача назад, харв.гол. поднять

OK Отмена

Пропорциональная подача назад





Установки

Настройку пункта Техническое-Установки
можете найти здесь

17. Сучкорезные ножи

Настройки верхнего ножа


- В нормальных условиях верхний нож должен быть таким образом настроен, что когда ствол напротив верхнего ножа и верхнего ролика, есть зазор в 5-7 мм между рамой перед ножом и стволом .
- Это гарантирует, что верхний нож будет лежать на верху ствола и обрезать надлежащим образом и харвестерная головка **не будет собирать кору перед верхним ножом влияя не только на качество обрезки, но и на аккуратность измерений.**




Заточка ножей



Литые сучкорезные ножи не должны быть заточены с нижней стороны! Если зазор слишком велик – используйте молоток для корректировки зазора!




- Внутренний край сучкорезного ножа должен быть очень близко к стволу (примерно 1 мм) при обработке небольших деревьев (№1 на рисунке)
- На внешней части сучкорезного ножа и обработке больших деревьев (2 на рисунке) зазор должен быть немного большим (примерно 2-3 мм) для предотвращения врезания.




Заточка ножей

- При заточке УШМ:
 - Заточите на правильный угол, отшлифуйте
 - Работайте УШМ безопасно и с нормальным давлением
 - Не перегревайте нож при заточке
- Проверьте углы и зазоры как описано на предыдущей странице с помощью инструмента, поставляемого с машиной.



Заточка сучкорезных ножей



- Окончательная заточка
 - Закончите заточку менее абразивным диском для «полировки» поверхности и исключения зацепления
 - Внимание! Сохраняйте правильный угол заточки и прямую поверхность. Очень легко скруглить поверхность при полировке.
- Обратная заточка
 - Иногда для исключения врезания или центрирования резания верхнего ножа на дереве, впрочем:
 - В основном не используется в зоне маленьких деревьев (1 на рисунке)
 - В зоне больших деревьев (2 на рисунке) небольшая обратная заточка используется для предотвращения врезания.



Заточка ножей

Обратная (внутренняя) заточка

- В центре верхнего ножа (3 на рисунке) может быть использована обратная заточка с углом 45 градусов, 1-1,5 мм. для предотвращения врезания и обработки неровных стволов.
- В других частях ножей обратная заточка используется только при наличии сильного врезания
- Обратная заточка может быть выполнена с помощью маленького молотка или нажатием стальной пластиной □ если используется УШМ, будьте очень осторожны! Очень легко снять больше чем надо и придется перетачивать снова!




Необходимо провести заточку верхнего неподвижного ножа в отмеченной зоне (для предотвращения застревания ствола при протяжке назад)




18. Регулировка оси ножей и протаскивающих вальцов

Демонтируем нижний болт и верхнюю гайку крепления оси, снимаем шайбы



Устанавливаем ось так, чтобы верхняя проушина была заподлицо с осью (как показано на рисунке)

Для достижения данного результата как вариант можно накрутить полностью гайку на ось и воздействием на гайку протолкнуть ось



Далее устанавливаем втулку
и затягиваем болт с усилием
540 Нм

Правильно




На данном рисунке
видно, что ось
стягивает проушины
друг к другу

Не правильно



Устанавливаем верхнюю шайбу и закручиваем гайку с усилием 50Нм



A logger's best friend

NCH

