



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

+7 (495) 505-20-55 

143026, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, Бульвар
Большой, д. 42, стр.1, эт. 0, п 136, раб М 14. 

Руководство контролера

для компании







Сбор дефектов (прохождение чек-листа)



- Авторизация;
- Сканирование ШК;
- Выбор чек-листа;
- Выбор пункта чек-листа на осмотр;
- Подтверждение отсутствия дефекта либо подтверждение наличия дефекта.




Введите логин и пароль учетной записи Active Directory. Нажмите на кнопку «Вход».



Будет открыто окно регистрации сборочной единицы

Выберите рабочее место и рабочую смену и нажмите «Продолжить»





Сканирование ШК и выбор чек-листа




- Произведите сканирование ШК или введите ШК сборочной единицы вручную.



- Выберите чек-лист из выпадающего списка.




Выбор пункта чек-листа Подтверждение наличия/отсутствия дефекта



* По завершении процедуры нажмите на кнопку «Завершить».

- В списке пунктов выберите нужный пункт кратким касанием.
- Произведите осмотр и в зависимости от результата нажмите на одну из кнопок:



Пройдите
регистрацию
дефекта




Регистрация дефекта



- Подтверждение наличия дефекта;
- Выбор элемента;
- Выбор значения элемента;
- Заполнение необходимых к регистрации полей и добавление фотографий;
- Уровень информируемости. Рассылка информации о дефекте.




Подтверждение наличия дефекта



Выберите пункт, в рамках которого обнаружен дефект и нажмите «Дефект найден».

Выбранный пункт отразится в верхней части экрана:







Выбор необходимого элемента

Выберите необходимый элемент справа.
Выбранный элемент отобразится в
верхней правой части окна.


Также отобразятся поля, необходимые



- Выберите необходимое значение в списке слева.




Добавление фотографий Отметка дефекта на карте сборки



- Заполните все представленные поля.

* По окончании заполнения, нажмите кнопку «Добавить» либо «Добавить закрыть». Пункт чек-листа будет отмечен:






Уровень информируемости Рассылка информации о дефекте




Уровень информируемости


- По нажатию на кнопки «Добавить» или «Добавить и закрыть» произойдёт синхронизация, затем будет выведено сообщение:



Рассылка информации о дефекте


- По нажатию на кнопку «ОК» будет осуществлен переход для заполнения информации по рассылке (после заполнения нажмите «Добавить» или «Добавить и закрыть»):






в окне «Дефекты» нажмите на кнопку «Список дефектов». В этой части отобразится список зарегистрированных дефектов.

Для перехода к редактированию существующих дефектов нажмите на кнопку «Список дефектов». Выберите необходимые для редактирования дефекты в списке и нажмите на иконку редактирования.






окне «Дефекты» нажмите на кнопку «Список дефектов». В этой части отобразится список зарегистрированных дефектов.

При переходе к редактированию конкретного дефекта нажмите на кнопку

«Подтвердите операцию», нажав на «Да»:







Обзор основных ВОЗМОЖНОСТЕЙ



- Модуль «Настройки»;
- Синхронизация;
- Закрытие смены;
- Сбор дефектов.




Модуль «Настройки»



*Для перехода к окну настроек необходимо нажать на кнопку 


(слева в верхнем углу) для открытия основного меню приложения и выбрать пункт меню «Настройки».





зация».



Заккрытие смены




- Нажмите на значок 
- Выберите пункт «Заккрытие смены».
- Нажмите «Да».





Отчета для технической поддержки при



эт для технической поддержки – используется в случае возникновения сбоя в работе МЧ и последующего анализа.

1 нажатии на пункт будет происходить автоматическое формирование выгрузки файла для последующей задачи его в отдел технической поддержки для анализа.