

# Haier

Haier Russia

55 smart tv DX  
полосы на изображении

**DH1VMED0001**

Июнь 2022



- При обращениях с жалобами на плывущие волны по экрану (образец на видео)



Необходимо обязательно обновить программное обеспечение:  
<https://disk.yandex.ru/d/PJOjHiJN-zgduQ>

После обновления версия SW должна быть: *Svn version7196\_hanyang\_COREACH\_220606*

Thank you

**Haier**