

Haier

Haier Russia

55 smart tv DX
полосы на изображении

DH1VMED0001

Июнь 2022



- При обращениях с жалобами на плывущие волны по экрану (образец на видео)



Необходимо обязательно обновить программное обеспечение:
<https://disk.yandex.ru/d/PJOjHiJN-zgduQ>

После обновления версия SW должна быть: *Svn version7196_hanyang_COREACH_220606*

Thank you

Haier