

Способы увеличения
эффективности
фильтра,
напечатанного с
применением FDM
технологии

- подбор материала. Все виды пластических масс, в той или иной степени стойкие к различным агрессивным средам.
- подбор оснастки принтера и параметров печати. За счет преднамеренного ухудшения спекаемости слоев количество пор увеличивается.
- определенным образом спроектировать этот фильтр, не уподобляясь стандартной конструкции.

Самое сложное это правильно спроектировать и напечатать этот фильтр. Тут есть тонкости, которые надо учитывать. Его необходимо определенным образом проектировать, печатать и испытывать.

